

## لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان / قسم شمال عمان / الموقرة

### تقرير خبرة وكشف

الموضوع : القضية : رقم 7280 / 2025

بناءً على القرار المتخذ بانتخابي انا الخبير العقاري المهندس صالح شتيوي ابو صعلبك (مقدر عقاري مرخص ومساح مرخص) في القضية رقم أعلاه وذلك لتقدير قيمة قطعة الأرض وما عليها من أبنية أو إنشاءات إن وجدت .

وبيان فيما اذا كانت المبرزات تنطبق مع بعضها البعض من جهة ومع واقع الحال من جهة اخرى ووصف العقار وصفا دقيقا وشاملا ، وبيان موقعه والمساحة وحدوده ووصافه وتنظيمه ، وقيمته المقدرة ومعرفة اذا كان المدين ساكنا فيه او انه مشغول من الغير بالاضافة الى وصف كامل البناء المقام على هذه القطعة وحدوده وماصفاته من الداخل والخارج وبشكل مفصل .

### • معلومات العقار الاساسية

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| رقم سند التسجيل     | 2025/10/12 بتاريخ (2025-AN-30816)                                     |
| مصدر سند التسجيل    | دائرة الأراضي والمساحة                                                |
| مالك العقار         | موسى محمد عارف ومبه                                                   |
| وصف العقار          | بناء سكني                                                             |
| الموقع              | تلاع العلي                                                            |
| رقم قطعة الأرض      | 1106 من حوض 4-بركة من قرية تلاع العلي / أراضي شمال عمان               |
| رقم المخطط التنظيمي | 2025/17/6308 بتاريخ 2025/10/12 يحي التلاع الشرقي                      |
| صفة الاستعمال       | سكن أ                                                                 |
| الشوارع             | ش. محمد الحموري من الجهة الجنوبية وش. الصعب بن جثامه من الجهة الغربية |
| مساحة الأرض         | 2م941 ( تسعمائة وواحد واربعون ومتر فقط )                              |

### خدمات البنية التحتية المتوفرة في منطقة العقار

| كهرباء | ماء | هاتف | إنارة | شوارع معبده |
|--------|-----|------|-------|-------------|
| ✓      | ✓   | ✓    | ✓     | ✓           |

### جزء من المرافق والخدمات المحيطة بالمنطقة العقار إجمالاً

| مجمعات سكنية | مجمعات تجارية | فنادق | أسواق مركزية | مدارس |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------|
| ✓            | ✓             | ✓     | ✓            | ✓     |



• تحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري على العقار مدار الدراسة :

| العوامل العمرانية                | ممتاز | جيد جدا | جيد | متوسط | دون المتوسط |
|----------------------------------|-------|---------|-----|-------|-------------|
| الموقع بالنسبة إلى محيطه العام   |       | ✓       |     |       |             |
| الشوارع الرئيسية المحيطة بالموقع |       | ✓       |     |       |             |
| الخدمات المحيطة بالموقع          |       | ✓       |     |       |             |
| سهولة الوصول إلى الموقع          |       | ✓       |     |       |             |

• العرض والطلب للعقارات المشابهة

| إتجاه السوق ضمن ظروف السوق العقاريه | مرتفع | متوسط | منخفض |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| الراهنه                             |       |       |       |
| العرض                               |       | ✓     |       |
| الطلب                               |       | ✓     |       |

• المؤثرات على القيمة السوقية للعقار بالنسبة لمراكز الجذب :-

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| جيدة جدا   | تصنيف منطقة الجذب الواقع فيها العقار نسبة إلى محيطه العام |
| ممتازة     | سهولة الوصول إلى الموقع والخروج منه                       |
| جيدة جدا   | انتشار مراكز العمل بالقرب من الموقع                       |
| جيدة جدا   | شبكة الطرق المحيطة                                        |
| جيدة جدا   | الوصول إلى مراكز التسوق والتجمعات الترفيهية أو الاجتماعية |
| جيدة جدا   | سمعة المنطقة بشكل عام                                     |
| جيدة       | القرب من الحدائق العامة والمنتزهات                        |
| جيدة جدا   | مستوى جودة المظهر العام المجاور                           |
| حركة كثيفة | حركة السير في الطرق العام المجاور                         |
| جيدة جدا   | خدمات البنية التحتية في المخطط والخدمات العامة            |
| جيدة       | انتشار الشوارع المنظمة وسعة الشوارع                       |
| جيدة جدا   | انتشار المرافق والمنشآت التجارية في الحي بشكل عام         |
| ممتازة     | مستوى تطور الحي                                           |



## ● تحديد مسؤولية :

- لقد قمنا بإنجاز تقرير قيمة العقار بكل ما نمتلكه من قدرة وخبرة ومعرفة مهنية , وتم إعداد هذا التقرير بالالتزام بمعايير التقييم المتعارف عليها وضمن قواعد السلوك المهني للتقييم العقاري .

- إننا نقربانه ليس لدينا أية مصلحة شخصية في العقار مدار الدراسة ( بناء سكني ) ونقربانه ليس لدينا أية مصلحة شخصية أو تحيز فيما يتعلق بكافة الأطراف المعنية بالعقار مدار الدراسة , ونقربأن كافة التحليلات والأراء والاستنتاجات المهنية الغير منحازة لأي طرف من الأطراف المعنية بالعقار مدار الدراسة .

- نصادق على أن القيمة السوقية الواردة في هذا التقييم , هي قيمة تقديرية مرتبطة بمتوسط سعر السوق التنافسي وسعر التكلفة وهذا التقييم ناتج من تحليل السوق الحالي بتاريخ أنجاز تقرير التقييم العقاري .

## ● أسلوب التقييم وطريقة الافتراضات التي بني عليها :

- 1- للوصول إلى القيمة السوقية للعقار فقد تم جمع المعلومات من منطقة الدراسة المحيطة بالعقار , وتم الإستعانة بمعاومات من السوق العقاري ( لا يمكن تأكيدها ) وتم دراسة أسعار الأراضي المجاورة للعقار بشكل عام , وتم مقارنة الأسعار في النطاق الجيوغرافي للعقار , وتم استخلاص معدل سعر البيع للمتر المربع , كماتم الرجوع الى قاعدة البيانات المتوفرة في قسم التقييم المتوفر في دائرة الأراضي والمساحة ( السعر الإداري ) والدراسات لمزيد من المقارنات والأخذ بعين الاعتبار بشكل عام مميزات وإيجابيات الأرض مدار الدراسة ومؤشر التكلفة ومؤشر الدخل وذلك للوصول الى القيمة السوقية النهائية للعقار مدار الدراسة .
- 2- تم افتراض عدم وجود ظروف خاصة بالعقار محل التقييم قد يكون لها تأثير على القيمة السوقية للعقار محل التقييم انخافضا أو ارتفاعا .



## • نطاق العمل

وبعد الوقوف على رقبة العقار، وبدلالة الأجهزة المساحية، وبعد تسليمنا المبررات وهي قيد سند التسجيل الاموال غير المنقولة رقم ( 30816 -AN- 2025 ) وهي مملوكة لـ موسى محمد عارف وهبه ومساحة قطعة الأرض رقم 1106 حسب ماورد عن سند التسجيل 2941م وصورة مخطط الاراضي وصورة عن مخطط الموقع التنظيمي الصادر من منطقة تلاح العلي وام السماق وخلدا / امانه عمان الكبرى وتبين من خلال هذا المخطط بان تنظيم القطعة (سكن أ) وهي تقع على شارع محمد الحموري وبناء رقم 1 وشارع الصعب بن جثامه والمخطط التنظيمي مصدق نهائي وقد تم مطابقة هذه المخططات والسندات فانطبقت كامل الانطباق معاً وعلى ارض الواقع .

وتم الكشف بتاريخ 2026/01/19 برفقة السيد مأمور التنفيذ المنتدب ووكيل الجهة المدعيه المحامي زيد الحمصي وبعد الوصول الى الموقع قمنا بالتجوال في ارض الموقع .

وتم اخذ موعد بالكشف على العقار بتاريخ 2026/01/20 ولم نتمكن من الدخول الى الطابق الارضي والطابق الثاني والرووف وتم تحديد موعد اخر بموافقة شاغلين الطوابق والكشف عليها بتاريخ 2026/02/08.

حيث تحلفت القسم القانوني ( بأن اقوم بالمهمة الموكلة الي والمبينة اعلاه بكل امانة وصديق واخلاص)

## المواقع القريبة من العقار:

جنوب شارع وصفي التل 200م/ط

شمال غرب مدرسة كامبردج الثانويه 530م/ط

شرق دوار الواحه 830 م/ ط .

غرب تقاطع شارع وصفي التل وشارع الشريف ناصر بن جميل 1.7 كم/ ط .

وغرب مستشفى الجاردنز 200م/ط

## QR لموقع العقار:-





- مقام على قطعة الأرض بناء سكني الواجهات الخارجيه من الحجر مع بروزات معماريه ومكونه من 3 طوابق ورووف .





مساحة كل طابق : حسب رخصة الانشاءات رقم 1986/216 بتاريخ 1986/10/07م

| المساحة م <sup>2</sup> | الوصف         |
|------------------------|---------------|
| 379.732                | الطابق الأرضي |
| 379.732                | الطابق الأول  |
| 379.732                | الطابق الثاني |
| 207.622                | طابق الرووف   |
| 14.560                 | ممر معلق      |
| 1361.378               | المجموع       |

مكونات كل طابق :

**الطابق الأرضي :**

عبارة عن شقتين سكنيتين .

**الطابق الأول :**

عبارة عن شقتين سكنيتين .

**الطابق الثاني :**

عبارة عن شقتين ( تم فتحهما على بعضهما البعض واصبحت شقه طابقية )

**الرووف :**

عبارة عن شقه مع تراس مكشوف ومظلات قرميد .



الطابق الأرضي : عبارة عن شقتين وليهما مدخل من الشارع الغربي ومدخل من بيت الدرج من الشارع الجنوبي .

الشقة الشرقية :

صالة واسعة مع تراس وحمام ضيوف ومعيشة مع سفره ومطبخ مع تراس و3 غرف نوم ( واحد في الغرف عبارة عن غرفة ملابس ) وحمام مشترك .

التشطيب الداخلي :

الأرضيات للصالون والمعيشة والممرات بورسلان , أرضيات غرف النوم بورسلان باركيه , المطبخ والحمامات جدران وأرضية سيراميك , اطقم حمام الضيوف مقعد معلق ومغسله خارجيه مع باب سيكورييت مظلل , اطقم الحمام المشترك شوربوكس ومقعد ومغسله , المطبخ راكب خزائن خشب , الشبابيك دبل مع اباجورات يدوي وشبك حمايه , مخدومه بالتدفئة المركزيه , الجدران دهان املشن وديكورات جبصين وزنار جبصين وبحرات , ولها مدخل من التراسات وحسب ما افاد بأنها مشغولة من احد الورثة وهو مسافر أثناء الكشف وتم فتحها من قبل احد اخوانه .





## الشقه الغربيه :

صالون وحمام ضيوف وسفره ومطبخ مع تراس و3 غرف نوم وحمام مشترك .

## التشطيب الداخلي :

الأرضيات للصالون والسفره والممرات سيراميك , ارضيات غرف النوم باركيه , اطقم حمام الضيوف مقعد ومغسله . اطقم الحمام المشترك شوربوكس ومقعد ومغسله , الشبابيك دبل مع اباجورات يدوي وشبك حمايه , مخدومه بالتدفئه المركزيه , المطبخ راكب خزائن خشب , الجدران دهان املشن وديكورات جيبصين وزنار جيبصين وبحرات , المطبخ والحمامات جدران وارضيته سيراميك , والشقه مشغوله من قبل احد الورثه



الطابق الأول : عبارة عن شقتين سكنيتين ومدخلهما من بيت الدرج وعن طريق ممر معلق

من الشارع الجنوبي مع مظلة قرميد للمدخل وكل شقه مكونه من :

الشقه الشرقيه :

صالون واسع مع فرندا مسقوفه وحديد حمايه مع شبابيك المنيوم وباب المنيوم بين الفرندا

والصالون وصاله سفره وحمام ضيوف ومطبخ مع فرندا مسقوفه و 3 غرف نوم احدهما

مع فرندا مسقوفه وحمام مشترك .

التشطيب الداخلي :

الأرضيات للصالون والسفره والممرات بورسلان , المطبخ والحمامات جدران وارضيه

سيارميك , ارضيات غرف النوم سيراميك باركيه , الجدران دهان تشنتو ديكورات جبصين

وبحرات وزنار جبصين , الشبابيك دبل مع اياجورات يدوي وشبك حمايه , مخدومه بالتدفئه

المركزيه , اطقم حمام الضيوف مقعد ومغسله , اطقم الحمام المشترك شور بوكس , المطبخ

خزائن خشب ,





### الشقة الغربية :

صالون مع فرندا مسقوفه وحمام ضيوف وصاله سفره ومطبخ و3 غرف نوم وفرندا مع

غرف النوم وحمام مشترك .

### التشطيب الداخلي:

الأرضيات للصالون والسفره والممرات رخام , المطبخ والحمامات جدران وارضيه سيراميك ,



ارضيات غرف النوم بلاط محلي موزايكو , الجدران دهان تشنتوود دهان املشن وديكورات

جبصين وزنار جبصين وبحرات , الشبابيك دبل مع اباجورات يدوي وشبك حمايه , مخدومه

بالتدفئه المركزيه المطبخ راكب خزائن خشب مع خزائن المنيووم , اطقم حمام الضيوف

مقعد ومغسله , اطقم حمام المشترك بانيو مع بوكس وهي مشغوله من الجهة المدعيه .





الطابق الثاني : عبارة عن شقتين تم فتحها على بعضها البعض واصبحت شقه واحده وهي عبارة عن :  
القسم الشرقي :

صالون مع فرندا وحمام ضيوف ومعيشه ومطبخ مع فرندا (المطبخ مستغل غرفة خدمات وغسيل ) و3  
غرف نوم واحدى الغرف مع فرندا وحمام مشترك .

القسم الغربي :

موزع مع مدخل وحمام ضيوف وصالون مع سفره و3 غرف نوم ومطبخ مع فرندا مسقوفه و3 غرف  
نوم احدى الغرف مع فرندا وحمام مشترك .

التشطيب الداخلي:

الأرضيات للقسم الشرقي سيراميك باركيه , المطبخ والحمامات جدران وارضيه سيراميك , اطقم الحمام  
المشترك بانيو, اطقم حمام الضيوف مقعد ومغسله , الشبابيك دبل مع اباجورات يدوي , الجدران دهان  
املشن ودهان تشنتو وديكورات جبصين وبحرات وزنار جبصين مخدومه بالتدفته المركزيه .

الارضيات للقسم الغربي رخام , ارضيات غرف النوم باركيه , المطبخ والحمامات جدران وارضيه  
سيراميك , اطقم الحمام المشترك شوربوكس ومقعد ومغسله , اطقم حمام الضيوف مقعد ومغسله ,  
المطبخ راكب خزائن خشب , الشبابيك دبل مع اباجورات يدوي , الجدران دهان املشن ودهان تشنتو  
وواجهات تحجير لبعض الجدران بالصالون والممرات وديكورات جبصين وزنار جبصين وبحرات , مخدومه  
بالتدفته المركزيه .

صور القسم الشرقي :






صور القسم الغربي :



## الرووف :

وهو عبارة عن نصف شقه من الجهة الشرقيه وباقي مساحة السطح عبارة عن مظلات قرميد مع سيكوريت ومظلة قرميد دائريه وديكورات حجرية مع تصويته وباربيكيو شواء وفرن حراري واحواض زراعيه والارضيات تم طلاؤها وعلو التصويته الواح من الخشب مع الزحاح الملون



الشقة :

صالون مع فرندا ومعيشه وحمام ضيوف ومطبخ و3 غرف نوم واحدى غرف النوم مع فرندا وحمام

مشترك .


التشطيب الداخلي :

الارضيات للصالون والمعيشه والممرات سيراميك , ارضيات غرف النوم سيراميك , الجدران دهان املشن

وبحرات , مخدومه بالتدفئة المركزية , الشبابيك دبل مع اباجورات يدوي , المطبخ راكب خزائن خشب ,

اطقم الحمام جاكوزي مع شورومقعد ومغسله , اطقم حمام الضيوف مقعد ومغسله , المطبخ

والحمامات جدران وارضيه سيراميك .





## الأعمال الخارجية :

- أسوار من جميع الجهات والسور الامامي والجانبى من الحجر .
- مدخل من الشارع الغربى مع بوابة سحب وكراج سياره مع مظلة وبوابه معدنيه .
- مدخل من الشارع الجنوبي من خلال ممر معلق ومظلة قرميد للمدخل .
- بيت درج مبلط رخام مع درابزين حمايه .
- مصعد كهربائي ( لا يعمل بالوقت الحالى ) وغرفة بويلر .
- ساحات جانبية وممرات جانبية مبلطه واحواض زراعيه مع اشجار مثمره واشجار زينه .
- مظلات قرميد خارجيه مستغله جلسه ضمن الطابق الارضى .
- بئر ماء بسعة 52م3 تقريبا .

ملاحظته : حيث ما ذكر أعلاه وهو ما تمت مشاهدته اثناء الكشف وحسب الواقع بأن العقار عبارة عن بناء سكني وهو مشغول من الورثه .



## تاريخ إنشاء البناء


للطابق الأرضي والأول والثاني والرووف لعام 1986م

حالة البناء جيدة من حيث التشطيب والنظافه والخدمات .

والبناء يقع ضمن منطقة نشطة تجاريا وشارع كثيف الحركة ومحاطه بالخدمات والمجمعات التجارية والمستشفيات .







للمحكمة الابتدائية  
٧٧٢٠٧٨٠

### ثالثاً : تقدير القيمة :-

بعد البحث والتحري وحسب معرفتنا وخبرتنا وبعد الاطلاع على أسعار الأساس المعتمدة من قبل دائرة الأراضي والمساحة واطلاعنا على البيوعات في المنطقة وبالنظر الى المساحة الكلية للأرض والعقار (بناء سكني) ضمن موضوع الخبرة ، وحسب تنظيم القطعة وموقعها والتشطيب الداخلي للعقار ، فأنتي أقدر سعر المتر المربع الواحد كما يلي :-

### التقدير :-

| الوصف                                                                                                                         | المساحة /م <sup>2</sup> | قيمة د/م <sup>2</sup> | القيمة الاجمالية                                                 | ملاحظات |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| قطعة الأرض رقم 1106                                                                                                           | 941                     | 400                   | 376400                                                           |         |
| الطابق الأرضي                                                                                                                 | 379.462                 | 200                   | 75892.4                                                          |         |
| الطابق الأول                                                                                                                  | 379.732                 | 180                   | 68351.76                                                         |         |
| الطابق الثاني                                                                                                                 | 379.73                  | 180                   | 68351.4                                                          |         |
| طابق الرووف                                                                                                                   | 207.622                 | 180                   | 37371.96                                                         |         |
| الأعمال الخارجية وتشمل الاسوار والساحات والممر المعلق وبئر الماء والحديقة وكراج السيارة والأعمال الخارجية المتعلقة ضمن الرووف |                         |                       | 40000                                                            |         |
| المجموع                                                                                                                       |                         |                       | 666367.52                                                        | -       |
| القيمة الإجمالية :                                                                                                            |                         |                       | ستمائة وستة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ديناراً وقليل 520 ل. |         |

وحسب نص المادة رقم (83-3) فإننا نفصح عن عدم وجود اية ظروف او اسباب من شأنها اثاره شكوك حول حيادتنا واستقلالنا عن اي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة .

هذه خبرتنا والله المستعان  
واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،

المقدر العقاري  
المهندس صلاح شيبوري ابو صعلبك



انتهى التقرير

2026/03/04



المملكة العربية السعودية

رقم القرار 14/2005  
رقم الملف 207

الرقم الفني: 2007/168  
التاريخ 2025 / 01 / 19

### شهادة تسجيل واعتماد مقدر عقاري

استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة (3) من نظام تقدير قيم المقارنات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020 الصادر بموجب المرسوم رقم (أ) من الماد (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وبناء على ترشيح لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم بموجب المرسوم رقم (أ) من الماد (8) من النظام بالقرار 14/2005 تاريخ 30 / 10 / 2005 أوافق على تجديد تسجيل

المقدر العقاري السيد/ صالح شتيوي شريك أبو صعليك  
الرقم الوطني ( 9611025627 )

لي سجل المقدرين العقاريين لعام 2027 حالة المحافظة.

وذلك اعتباراً من تاريخه ولغاية 2027/12/31 على أن يلتزم بالظوابط الواردة بالنظام والعمليات الصادر بموجب

رقب استوفيت الرسوم بالوصول رقم 59787 تاريخ 19 / 01 / 2025

ملاحظة: مقدر خاص / مقدر عام

نص المادة 12 من النظام أعلاه  
أ- لا يجوز للمقدر العقاري الداخلي القيام بأعمال التقييم العقاري لغرض المؤسسة التي يملكها شخصاً في حال تملكه وصية بأعمال التقييم. وبمعرفة مدير  
الجهة التي يملكها شخصاً.  
ب- على المقدر العقاري الإصاح عن عمله وظيفته في التقييم العقاري وعن ماله بالجهة التي يملكها شخصاً بموجب التقييم.



رقم الوثيقة ( 10084 36089 80847 )

Form 0001 Doc 1 - 01/01/25 - 20 / 01 / 2025

الممسوحة ضوئياً بـ ComScanner



المملكة العربية السعودية

رقم الملف ( 586 )

الرقم الفني: ( 2011/13 )

### رخصة مزاولة مهنة المصاحبة العامة

لنظام تنظيم مهنة المصاحبة رقم (52) لسنة 2001

المصدر بموجب أحكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المصاحبة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980  
استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب النظام أعلاه أوافق على

تجديد رخصة مزاولة مهنة المصاحبة العامة

السيد/ صالح شتيوي شريك أبو صعليك  
الأدنى الجنسية لعام 2026

وله استوفيت الرسوم بموجب المادة (25) من النظام المذكور أعلاه

بموجب الوصول رقم ( 46486 ) تاريخ 19 / 01 / 2026



رقم الوثيقة ( 10096 92017 20170 )

Form 0001 Doc 1 - 01/01/25 - 19 / 01 / 2026

الممسوحة ضوئياً بـ ComScanner