

ملاحظة:

- 1 - يتم إحصاء واقع حال للمركبة من دائرة ترخيص السواقين والمركبات تبين تفاصيل المركبة ويرفق مع التقرير .
- 2 - يتم أخذ صورة للمركبة بشكل واضح تفصيل وتبين حالة المركبة ولا يقل عن 20 صور واضحة ومفصلة للجوانب والفرقة الداخلية والاطارات ورسم للمركبة وترسل لدائرة التقيد بوسطية الأهميل المستمد .
- 3 - يتم وضع نسخة من التقرير على تابلوه السيارة في الكراج أو الإشارة إلى وجود تقرير على موقع المزادات الإلكترونية .
- 4 - في حال عدم التمكن من تعبئة أي من الفئات أعلاه يبين السبب
- 5 - إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهرة للمركبة وأية خلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد لحالتها للمزاد هما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك و الشخصيات و البودي ونظام الكهرباء يتم عمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث أنه بعد الإطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزاد وفي حالة ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري أو غير جوهري يكون المزاد موافق على اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي و الشخصيات ونظام الكهرباء فيما إذا ظهر أية اختلافات وذلك بسبب عدم وجود معدات واجهزة لفحص في الاجات الحوز.

إفصاح

بناءً على كتابي خبيراً قنياً في القضية التنفيذية رقم (2026/6449) فكتني الإفصاح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب أو صعوبات من شأنها إثارة شكوك حول حيادتي أو استقلالي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وفقاً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

معلومات الخبير:

الإسم: المهندس مالك أحمد حبوش
خبير معتمد من وزارة العدل (2021-574)
بكالوريوس هندسة ميكانيك
سجل تجاري- وزارة الصناعة وتجارة رقم (497348)
إجازة مزاولة المهنة - ميكانيك مركبات مستوى ماهر
هاتف: 0796500735 الرقم الوطني: 9951033350