

تقرير كشف و خبرة

دائرة تنفيذ غرب عمان الموقرة

بناءً على انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية رقم (2017 / 1502) والمتضمن تقدير قيمة المحجوزات لغايات التنفيذ (موجودات عيادة اسنان) وعليه فقد رافقت مأمور الحجز بدلالة وكيل المسدعية الى الموقع الموجود في مرج الحمام – كنيسة مار الياس

التقرير:-

بعد الوصول والكشف على المحجوزات الموجودة داخل كرفان داخل سور كنيسة مار الياس تبين انها مطابقة للمحجوزات في تقرير الخبرة المقدم بتاريخ 20 / 1 / 2022 وتبين بعد المعاينة الميدانية الشاملة لمحتويات الكرفان أن جميع المواد والمعدات كانت مخزنة لفترة زمنية طويلة في بيئة مغلقة مما أدى إلى :

1. تراكم كثيف للأتربة والغبار: طبقات سميكة من الأتربة داخل الدوائر الإلكترونية، المجموعات الميكانيكية، والتنجيد القماشى والجلدي.
2. الصدأ والتآكل: انتشار الصدأ على الهياكل المعدنية، المساند، المحركات المصغرة، والأجزاء الهيدروليكية الخاصة بكرسي عيادة الأسنان والأجهزة الطبية.
3. تلف الريلات والأنابيب المطاطية: جفاف وتصلب وتطرق الريلات (O-Rings) ، الأنابيب، والتوصيلات الداخلية للماء والهواء نتيجة ارتفاع الحرارة داخل الكرفان.
4. تلف المكونات الإلكترونية والكهربائية: بسبب الرطوبة والغبار المباشر على اللوحات الإلكترونية الحساسات، الشاشات، وصمامات أجهزة التعقيم والتببيض مما يجعل إعادة تشغيلها غير مجدية اقتصادياً.

جدول الموجودات والتقدير المالي

الرقم	وصف الموجودات	العدد	القيمة التقديرية (دينار)
1	مكيف هواء نوع ناشيونال ويست 2 طن عادي صناعة محلية	1	15
2	صوبة كهربائية صغيرة نوع كونتي بحالة سيئة	1	1
3	كولر ماء نوع ستار مع قارورة	1	10
4	طقم كنب جلد لون اسود مكون من 3 قطع خمس مقاعد	1	10
5	طقم طريجات ثلاث قطع خشب لون بني بوجه زجاج	1	5
6	وجه مكتب معلق مع وحدتين الدراج لون بني بحالة سيئة	1	3
7	كرسي دوار لون اسود وازرق بحالة سيئة	1	2
8	شاشة نوع G GUARD 32 انش LED	2	5

9	سرير معدني لون اسود قابل للطي باليادي جانبية خشبية...	1	10
10	صوبة غاز نوع ناشيونال ديوكس مع اسطوانة غاز	1	40
11	كرسي دوار بلاستيك حجم صغير عدة اشكال والوان	4	5
12	ثلاجة مكتب نوع ناشيونال الكترونيك لون ابيض	1	10
13	خزانة خشبية لون بني ب رفوف	2	5
14	صوبة كهربائية نوع هوم الكتريك 3 شمعات صغيرة	1	2
15	مكتب خشب لون بني غامق	1	5
16	جهاز رميقر نوع غزال	1	0
17	حرام + مخدتين بحالة سينة	2	0
18	مجموعة قرطاسية مكتب بسيطة	1	0
19	مروحة جنب نوع SONA	1	3
20	خزانة طبيب اسنان معدنية بادراج ومن الاعلى رخام ومضلة مفككة	2	10
21	وحدة ادراج بلاستيكية حجم صغير (للادوات الصغيرة والملاعق)	3	3
22	عدد يدوية لطبيب اسنان مقلدة بعد التعقيم بمجموعات	30	20
23	كرسي عيادة اسنان ريمسي مع كامل معداته صناعة الصين مفكك + شاشة 19 انش نوع فيليبس + كرسي دوار (2)	1	150
24	روثري (ماكينة تستعمل في سحب العصب) موديل قديم	1	5
25	وحدة ادراج بلاستيكية لون اسود وسكني حجم صغير	1	2
26	مكتب خشب لون ابيض صغير	1	2
27	جهاز تعقيم للادوات الطبية نوع DOLPHINN	1	10
28	جهاز تغليف للادوات الطبية نوع WOSON	1	10
29	جهاز تبييض اسنان teeth whitening حشوات	1	10
30	وحدة ادراج خشبية من الاعلى رخام بحالة سينة	1	0
31	برواز + برواز زجاجي ثلاث قطع + ساعة حائط + جهاز معطر جو	3	3
32	غاز عين واحدة مع اسطوانة غاز	1	40
33	مجموعة اواني مطبخ بسيطة	1	2
34	مجموعة من المستهلكات الطبية (قطن، يودرة، شاش، مرنجات...) تكلفة ومنتهية الصلاحية	1	0
35	ماتور لعصارة يرتقال نوع مولينكس	1	0
36	وحدة رفوف سيرفس طبية بلاستيكية بعجلات بثلاث رفوف	1	2

تم التقييم بناءً على القيمة المتبقية حيث إن معظم الأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية أصبحت غير صالحة للاستعمال المباشر وتتطلب تكاليف صيانة وتأهيل تفوق قيمتها السوقية الفعلية، فضلاً عن تقادم التكنولوجيا وانقضاء العمر الافتراضي.

- وعليه فإن القيمة الاجمالية للموجودات هي 400 دينار
(اربعمائة دينار اردني)

- مرفق صور

وسنذا لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فأنتني أفصح انه لا توجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيديتي واستقلالي عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة.

وهذه خبرتي اؤديها موقعة مني حسب الاصول تحريراً في 26/ 7 /2026

الخبير

المهندس/ محمود ابراهيم الدلو



الصور



A

