

بسم الله الرحمن الرحيم


تقرير كشف وخبره بالقضية التنفيذية رقم 2025/6012 لدى دائرة تنفيذ محكمة

بداية حقوق عمان / قسم شمال عمان

بناءً على انتخابنا خبراء بالقضية التنفيذية رقم 2025/6012 والمتعلقة بقطعة الأرض وما عليها من بناء رقم 102 حوض رقم 4 البلد من أراضي قرية ياجوز لوحه رقم 5 ياجوز من أراضي شمال عمان ونوع الأرض (ملك) وتبلغ مساحة الأرض للمقام عليها البناء 1929.580 متر مربع وتنظيمها (سكن أ) والأرض تنظيمياً تابعه لأمانة عمان الكبرى منطقة (شفا بدران) وتسجيلياً تابعه لدائرة تسجيل أراضي شمال عمان .


*والأرض حسب سند التسجيل الصادر بتاريخ 2025/09/22 مملوكة الى السيد (محمود علي محمود عطيه) كاملاً ومستغله من قبله ومن قبل عائلته كسكن عائلي .

صوره جويه لقطعة الأرض وما عليها من بناء




كشوف


CP



صورة للبناء من الخارج



صورة للبناء من الخارج



صورة للبناء من الخارج

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

وقمنا نحن الخبراء كل من الخبير الفني المهندس الزراعي عبد الكريم السلامات والخبير الفني المقدر العقاري المرخص والمساح المرخص أحمد زهير أبو رصاع بمرافقة سعادة مأمور تنفيذ محكمة بداية حقوق عمان / قسم شمال عمان وإجراء الكشف الحسي على قطعة الأرض وما عليها من بناء وبعد التجول داخل البناء ومعاينته من الداخل ومطابقة المبرزات مع الواقع تبين انما مطابقه تمام الانطباق وتبين لنا مايلي :-

***وصف قطعة الأرض :-** الأرض تحمل الرقم 102 حوض رقم 4 البلد من أراضي قرية ياجوز لوحه رقم 5 ياجوز من أراضي شمال عمان ونوع الأرض (ملك) وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها البناء 1929.580 متر مربع وتنظيمها (سكن أ) والأرض تنظيمياً تابعه لأمانة عمان الكبرى منطقة (شفا بدران) (حي / ياجوز) وتسجيلياً تابعه لدائرة تسجيل أراضي شمال عمان وتقع على شارعين معبدین يحدانها بالجهة الشرقية والجنوبية معروفين باسم شارع عبد الله طلب أبو جاموس والبناء يحمل الرقم 4 حسب ترقيم أمانة عمان الكبرى وتقع ضمن حي سكني وكافة الخدمات متوفرة لها والأرض شبه منتظمة الشكل وحسب الواقع مقام على قطعة الأرض بناء مؤلف من (طابق تسوية مساحته 147 متر مربع + طابق ارضي مساحته 406 متر مربع + طابق اول مساحته 414 متر مربع) والبناء أربع واجهات حجر نظيف مع قرميد والبناء عمره حوالي 20 سنة ومحاط بأسوار وساحات مبلطة جزء لون اسود جزء لون بني وبئر ماء عدد 2 سعة البئر الأول 468 متر مكعب والبئر الثاني سعة 60 متر مكعب والسور الخارجي حجر من الداخل والخارج وبركة سباحة مع ملحقاتها مع شلال صناعي وشور خارجي ويوجد موقف جانبي مبلط والسور الخارجي مع بوابات ويوجد جلسات وممرات مبلطة جزء رخام وجزء بلاط محاط بالفيلا والمدخل مع بوابه مع ديكور حجري على الشارع وموقف سيارة علوي وموقف سيارة سفلي ودرج جانبي ضمنه حمام عدد 2 ومغاسل عدد 2 وغرفة مضخات للبركة وجلسه سفليه مع نافورة ماء .

وصف عام للبناء المقام على قطعة الأرض

*** وصف طابق التسوية :-** تبلغ مساحته 147 متر مربع وهي مؤلفة من شقه مستغلة من قبل ابنه كسكن عائلي وهي مؤلفة من مطبخ راكب مع صالون وحمام وغرفة ضيوف وغرفة نوم والأرضية سيراميك مع شبابيك المنيوم وحديد حمايه وأباجورات ولها مدخل من الحديقة وجزء من مساحة الطابق خدمات تم وصفها .

*** وصف الطابق الأرضي :-** الطابق ارضي مساحته 406 متر مربع وله مدخل من الشارع بدرج رخام لون اسود فخم مع بوابه خشب ومدخل من الحديقة الجانبية وجزء على البركة وهو مؤلف من غرفة ضيوف مع طعام وحمام ضيوف مع مغسله خارجيه أرضية المدخل والضيوف والطعام رخام فاخر (مضوي) وغرفة معيشه وغرفة نوم مع حمام وبيت درج وحمام وغرفة خادمة مع حمام ومطبخ راكب خزائن علويه وسفليه خشب لون ابيض مع جناح طعام وكitchen إضافي مع ديكورات جبصين وجبسن بورد والخشب الداخلي جزء خشب كرز وخشب جوز وخشب ماجنوم ويوجد درج داخلي يصل من الطابق الأرضي للطابق الأول مسكات خشب أرضية رخام مع ديكورات حجر وجبصين وجبسن بورد مع أبواب خشب وأرضية جوانب المطبخ والحمامات سيراميك والشبابيك المنيوم دبل جليس مع أباجورات مع نظام تكييف مركزي بالسقف والتشطيب بشكل عام سوبر ديلوكس .

*** وصف الطابق الاول :-** الطابق الاول مساحته 414 متر مربع وله مدخل من بيت الدرج ومدخل من الدرج الداخلي من الطابق الأرضي وهو مؤلف من غرفة ماستر رئيسي مع جناح ملابس وحمام جاكوزي وباب على بيت الدرج وكitchen صغير وغرفة معيشه وبلكونه وهذا الوصف للجزء الواقع على يمين الدرج ويقع يسار الدرج عدد ثلاثة غرف نوم منهم غرفتين ماستر كل واحده ضمنها حمام وواحده ملحق بها بلكونه مع ديكورات جبصين وجبسن بورد وديكورات داخلية حجر

والخشب الداخلي جزء خشب كرز وخشب جوز وخشب وارضية جوانب
الحمامات سيراميك والشبابيك المنيوم دبل جليس مع اباجورات والتشطيب بشكل
عام سوبر ديلوكس .

وحسب الوصف والتقدير الخاص بالخبير الفني والمهندس الزراعي (عبد الكريم السلمات) كما يلي :-

بعد اجراء الكشف الحسي على قطعة الارض رقم (102) حوض البلد (4) ، قرية ياجوز من اراضي شمال
عمان ، حيث تبين بان القطعة مزروعة في اشجار الزينة المشكلة هندسيا في مناظر جميلة ، وكذلك يوجد
بالقطعة اشجار مثمرة وثباتات اسيجه واشجار السرو الليندي الجميل ومشكل هندسيا بارتفاع (10م) تقريبا
، وكذلك ورد التجوري والنباتات العطرية ، ونباتات الجاردينيا ، والشمشير ، والمرجان الموشح ، وتخلل
سيكس الملوكي ، ويوجد سجادة نجيل صناعي بديل النجيل الطبيعي في مكان مخصص للجلوس داخل هذا
المسطح بديل النجيل الطبيعي ، وجميع هذه الاشجار تروى بواسطة شبكة ري بالتنقيط وعليه - تم الاخذ
بالاعتبار العوامل العلمية ، والفنية - والاستئناس في قانون الزراعة رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته - وتم
حصر اعداد الاشجار واعمارهم وتقدير القيمة المادية ، وعلى النحو الاتي

الرقم	النوع	العدد	العمر	القيمة الفردية بالدينار	مجموع القيمة المادية	الوضع العام للأشجار / ملاحظات
1	جولد ستار لزينة	21	18	100	2100	جيدة /مشكل مخروطي هندسي
2	جولد ستار لزينة	1	18	40	40	متوسطة /مقصوص ومشكل 1.5م
3	جولد ستار لزينة	5	18	125	625	جيدة /مشكل هندسي طيب
4	سرو /الليندي لزينة حرجي	28	18	120	3360	جيدة /مشكل هندسي ارتفاع حوالي 10م
5	ثويا /حرجي اسيجه	2	18	75	150	جيدة /مشكل مخروطي هندسي
6	لوزيات /مثمر	4	15	50	200	جيدة
7	ياسمين لزينة	6	5	15	90	جيدة
8	عنب	3	5	10	30	متوسطة
9	جاردينيا لزينة	2	5	25	50	جيدة
10	سيكس ملوكي لزينة	4	18	100	400	جيدة
11	شمشير لزينة واسيجه	1	7	25	25	جيدة
12	شمشير لزينة واسيجه	28	5	5	140	جيدة
13	ورد جوري لزينة	9	7	15	135	جيدة

جيدة	50	50	6	1	الأروكاريا الزينة	14
جيدة	50	25	5	2	البقسورم الزينة	15
جيدة	30	15	5	2	كلونيا الزينة عطرية	16
جيدة	30	10	3	3	نجااص مثمر	17
جيدة	50	10	3	5	حمضيات	18
جيدة	80	5	3	16	مرجان موشح الزينة واسجحه	19
جيدة	45	45	7	1	سفرجل مثمر	20
جيدة	60	2	2	30	عطرية الزينة	21
جيدة	240	80	17	3	تين مثمر	22
جيدة	12	2	3	6	اصابع زنب/زينة	23
جيدة	160	40	10	4	لوزيات امثمر	24
جيدة	20	10	3	2	عنب/معرشات	25
جيدة	300	50	15	6	حمضيات	26
جيدة	25	5	3	5	نبات الاشاف المريكي/عصاريات	27
جيدة	10	5	3	2	لوزيات	28
متوسطة	80	2	3	40 متر مربع	سجادة لجبل صناعي	29

*مجموع القيمة المادية للأشجار مع مسطح النجيل * 8647 دينار

*مجموع القيمة المادية لشبكة الري (مستعمل) * 150 دينار

*المجموع الكامل لقيمة الأشجار المادية وشبكة الري * 8797 دينار

*التقديرات :- حسب الوصف السابق وحسب التقديرات نقدر سعر المتر المربع الواحد للأرض بمبلغ 300 دينار .

*مساحة الأرض 1929.580 متر مربع $\times$ 300 دينار المتر = 578874 دينار .

*مساحة طابق التسوية 147 متر مربع $\times$ 300 دينار المتر = 44100 دينار .

*مساحة الطابق الأرضي 406 متر مربع $\times$ 550 دينار المتر = 223300 دينار.

*مساحة الطابق الاول 414 متر مربع $\times$ 450 دينار المتر = 186300 دينار .

*القيمة الإجمالية لأبار الماء بمبلغ 20000 دينار .

*القيمة الإجمالية لبركة السباحة وملحقاتها 20000 دينار .

*المجموع الكامل لقيمة الأشجار المادية وشبكة الري حسب الخبير الزراعي 8797 دينار

*نقدر القيمة الإجمالية للساحات والاسوار والمداخل والساحة الخلفية المبلطة والممرات المبلطة

وموقف السيارة المبلط والأعمال الخارجية بمبلغ إجمالي مقداره 68629 دينار .

المجموع :- 1150000 دينار .

(مليون ومائة وخمسون ألف دينار)

وان الأسس التي اعتمدنا بها بتقدير قيمة الأرض وما عليها من بناء بصفتنا خبراء ومقدر عقاري مرخص ومساح مرخص ومهندس زراعي ونحن على اطلاع تام بأسعار التقديرات بنفس المنطقة وأجرينا كشوفات بنفس المنطقة كما استفسرنا بطريقه غير مباشره وقد راعينا موقع الأرض وعمر البناء ونوعية التشطيبات .

وحسب نص المادة رقم (83-3) فإننا نفصح عن عدم وجود أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيادتنا واستقلالنا عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة.

لم يتم الإفصاح عما جاء في تقرير الخيرة قبل تسليمه للمحكمة الموقرة .

نصرح بأننا قمنا بإعداد التقرير لوحدها وبدون مساعده أي شخص آخر وإننا مؤهلين للقيام بالمهمة الموكولة إلينا .

قمنا بالاعتماد على خبرتنا كمقدر عقاري مرخص ومساح مرخص ومهندس زراعي وعلى موقع العقار وتنظيمه ومساحته وشكله وطبيعته وبعده وقربه من الخدمات والمناطق السكنية في الاستنتاجات التي توصلنا إليها في التقرير.

لقد قمنا بزيارة الموقع مره واحده برفقة المحكمة .

تم الاعتماد على الوثائق المسلمة إلينا ولم يتم تسليمنا
أو الاعتماد على أي من الوثائق غير المودعة لدى
المحكمة .

تم التوصل إلى النتيجة بالاعتماد على خبرتنا كمقدر
عقاري مرخص ومساح مرخص ومهندس زراعي وعلى
دراسة وعلم بالأسعار في المنطقة وبالاعتماد على
المساحة والموقع والتنظيم والخدمات والشكل .
نؤيد جميع ما ورد في تقريرنا من آراء واستنتاجات .

*ملاحظه :- مرفق عدد 7 صفحات ضمنها 62 صوره للعقار من الداخل والخارج .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



الخبير الفني / المقدر العقاري المرخص والمساح المرخص
أحمد زهير أبو رصاع

حرر بتاريخ 2026/03/10

27



6



28




202




10




203



22



11



22



20



21



22




83



13



88



h1



h1



h1



Handwritten signature



51



Handwritten signature

