



### تقرير خبرة تقدير مركبة

القضية التنفيذية رقم : 2024 \ 16072 - سجل عام - مأمور تنفيذ عمان

بناء على القرار المتخذ من قبل عطفوة رئيس محكمة تنفيذ بداية عمان الاكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية المذكور رقمها اعلاه لتقدير قيمة المركبة رقم 46-41563 موضوع للدعوى ، و بعد تحليلي للقسم القانوني ومن ثم انتقلي الى موقع المركبة و الموجودة لدى مساحة الامن العام - للمفرق لحجز المركبات و بعض الاطلاع على المركبة و اجراء الفحص بالكشف الحسي عليها تبين ما يلي :

| أولاً " بيانات المركبة |                |               |                   |
|------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| نوع المركبة            | فورد           | اللون         | فيوجد - se        |
| سنة الصنع              | 2018           | رقم الشاصي    | ابيض              |
| رقم اللوحة             | 46-41563       | المحرك        | 3FA6P0LU8JR209398 |
| صلة التسجيل            | خصوصي          | لوقود         | 2000cc            |
| نوع ناقل الحركة        | أوتوماتيك      | رقم المحرك    | بنزين + كهرباء    |
| عدد الأبواب            | 4              | جهة الاستيراد | JR209398          |
| تاريخ انتهاء الترخيص   | 2024 / 09 / 03 | المكسيك       |                   |

### ثانياً : فحص الشاصيات و المركبة بشكل عام

لم يتمكن من رفع المركبة لتفحص الشاصيات جيداً و لك البطانات الا ان الوضع الظاهر ان :  
رواسي الشاصيات الامامية مضروبة - الجنب اليمين مضروب و مصلىح - الشمعات الامامية مضروبة الشاصيات الخلفية بحالة جيد و موضح بالصور قدر الامكان  
و اجمالاً فلن حالة المركبة متوسطة.



| ثالثاً : فحص البودي   |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| الظلميون الامامي      | مكسور بحاجة التبدول مع الشبك                      |
| الجناح الامامي الايمن | مضروب و عليه صدأ                                  |
| الباب الامامي الايمن  | جيد                                               |
| الباب الخلفي الايمن   | جيد                                               |
| لمرئ الايمن           | جيد                                               |
| الجناح الخلفي الايمن  | جيد                                               |
| الظلميون الخلفي       | جيد - دهان                                        |
| الجناح الخلفي الايسر  | مضروب                                             |
| الباب الخلفي الايسر   | جيد                                               |
| الباب الامامي الايسر  | جيد - المرأة مكسورة                               |
| لمرئ الايسر           | جيد                                               |
| الاضوية               | بحاجة تلميع                                       |
| ملاحظة اخرى           | المركبة مقلقة - الزجاج الامامي به شعر طويل بالوسط |

| رابعاً : فحص الميكانيك                       |
|----------------------------------------------|
| لم يتم تشغيل المركبة حيث اننا لم نستلم مفتاح |

| خامساً : حالة و مواصفات المركبة |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| الجنطات                         | المنبوم - اصلي                         |
| الدهان                          | بحاجة الى دهان زئار مع اصلاحات بودي    |
| الفتحة                          | لا يوجد                                |
| الكوشوك                         | مبني                                   |
| المفتاح                         | غير موجود "لم يتم استلامه"             |
| الغرفة                          | عليها وجه قماش - لم تظهر من خلف الزجاج |
| الاضافات                        | المركبة ستفرد                          |

#### ملاحظة :

ان للمعلومات الواردة على متن تقرير خيري هذا هي حسب واقع حال المركبة الظاهر و اية الاختلاف يظهر بعد ايتلامها او احالتها للمزاد مهما كانت النتيجة من حيث الميكانيك او الشخصيات و الكهرباء تكون من مسؤولية المزاد , و انني اخلي مسؤوليتي من اي قص او عيب مخفي وذلك لتعذر الفك و الفرط كون للمركبة تعد اموال محجوزة و يمنع العبث بها لغايات الفحص .



بناء على ما تقدم اعلاه وبحسب خبرتي وواقع حال المركبة موضوع الدعوى وقت الكشف عليها  
فأنتي أقدر قيمتها بمبلغ و قدره : 8000 دينار (ثمانية آلاف دينار لا غير)

• بناء على الشروط و الاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني \ سياسة الاستخدام البند رقم (12) و الذي يشير الى (تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و/او المعلومات و/او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة و/او المزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع و الاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاودة )

وهذه خبرتي اضعا بين ايحكم بكل صدق و امانة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

خبير تامين

معائن و مسوي خسائر مركبات مرخص \ البنك المركزي \ ترخيص  
رقم : 105 \ 43 \ 18

معتمد و مسجل لدى وزارة العدل  
خبرة 20 عام في مجال التأمين  
خبرة 23 عام في مجال المركبات البرية و الآلية و الدراجات النارية

بهاء الدين المظفر



