

تقرير خبرة فنية / مركبات

خبير المركبات الفني غازي ابو عاصي الشعلان - هاتف : 079/6200677
خبير معتمد من قبل وزارة العدل لكافة المحاكم

لدى دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان الموقرة	رقم التقرير : 2026/2386/T
هيئة سعادة القاضي بدران بيك الخوالده الاكرم	التاريخ : 2026/7/8
القضية التنفيذية رقم 2026/2778	عدد الصفحات : (6)

بناءً على قرار محكماتكم الموقرة المتخذ بتاريخ 2026/5/24 بانتخابي خبيراً فنياً لاجراء الخبرة الفنية في القضية التنفيذية رقم 2026/2778 وذلك لتقدير قيمة المركبة رقم 22-99280 نوع هونداي - ايونيك موديل 2018 المحجوزة في ساحة حجز الشونة الشماليه ، حيث تحلفت القسم القانوني لاداء المهمة الموكولة الي بكل امانة واخلاص وصرحت بعدم وجود اية علاقة تربطني باي من اطراف الدعوى وبعدم وجود ما يثير الشك حول حيادي واستقلالي باجراء خبره ثم تسلمت البيانات التالية من وكيل المحكوم له :

- قرار الانتخاب بتاريخ 2026/5/24 المتضمن تقدير قيمة المركبة
- محضر استلام المركبة من قبل ساحة حجز الشونة الشماليه
- مشروعات ادارة الترخيص ببيانات المركبة
- صورة عن رخصة اقتناء المركبة

بعد ذلك انتقلت الى مكان حجز المركبة وقمت بمعاينة المركبة من حيث رقم المركبة ورقم الشاصي والتحقق من بياناتها وكافة مواصفاتها ومطابقتها مع بيانات الدعوى وكتاب واقع حال ادارة الترخيص المستخرج رسمياً فوجدت مطابقة (عدا رقم المحرك وسعته لم اتمكن من شفهم لتعذر ذلك) . ثم باشرت بالكشف على المركبة حسب ظاهر الحال في موقعها ، مبيناً الملاحظات الاولى التالية :

- المفتاح موجود بادارة الساحة والرخصة غير موجوده بادارة الساحة
- المركبة مفتوحة ولا تعمل (لا تشتغل)
- المركبة قريبة جدا من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي مع وجود اعشاب
- لم اتمكن من شف رقم المحرك وسعته لتعذر ذلك
- لم اتمكن من مشاهدة محتوى الصندوق الخلفي كونه مغلق ولا يفتح
- بطارية الامبير ثالثة او منخفضة الفولتية

مقدماً تقريراً مفصلاً لهيئة المحكمة الموقرة على النحو التالي :

اولا : بيانات ومعلومات المركبة

- نوع المركبة : هونداي
- صنف المركبة : ايونيك
- رقم اللوحة : 22-99280
- سنة الصنع : 2018
- صفة التسجيل : خصوصي
- صفة الاستعمال : ركوب
- فئة المركبة : ركوب صغير
- اللون : فضي
- نوع الوقود : بنزين + كهرباء
- سعة المحرك : CC 1600 (كما ورد بكتاب ادارة الترخيص)
- رقم المحرك : G4LEHU492045 (كما ورد بكتاب ادارة الترخيص)
- رقم الشاصي : KMHC851CGJU056571

ثانيا : مواصفات واضافات المركبة حسب المشاهدة

- جير اوتوماتيك
- شبايبك كهرباء
- مرآيا كهرباء
- تحكم طارة
- ايرباك
- مانع انزلاق
- كاميرا خلفيه
- سنتر لوك
- مكيف
- حساسات خلفيه
- شاشة
- فتحة بالسقف

ثالثاً: الحالة العامة الراهنة للمركبة حسب ظاهر الحال (الكشف ظاهري فقط)

من خلال الكشف على المركبة فان ظاهر الحال يتلخص بالملاحظات التالية :

الكابينة الداخلية

- جلد المقاعد الامامية ممزق
- كبسة تحكم عند الجير مفقودة
- لاصق ناشف على كفر الجير
- غطاء مجمع الفيوزات الداخلي مفقود

الاطارات والجنطات

- الاطارات متشققة
- الجنطات - صيانه

الشبابيك واولواح الزجاج

- الزجاج الامامي جيد
- الزجاج الخلفي جيد
- الشبابيك جيدة

الهيكل الخارجي

- حاضنة لوحة الارقام الامامية مكسورة
- بهوت وتكلح باللون
- الطمبون الامامي مكسور
- مكمله شبك المساحات اليمين مفقوده
- دفيوزر الطمبون الخلفي متقوب وشخوط
- سبويلر غطاء الصندوق الخلفي مفقود
- شخوط ونقور وكشوط وكحتات وضربات متعددة على انحاء جسم وهيكل المركبة

الاجزاء والقطع الميكانيكية والكهروميكانيكية

- قطع غرفة المحرك الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية لم تفحص
- المحرك والجير لم يفحصا
- قطع ميكانيكية المركبة بشكل عام لم تفحص

القطع الكهربائية والجدلات

- القطع والاجزاء الكهربائية لم تفحص
- الجدلات والتوصيلات ولوحة البيانات وازرار التحكم لم تفحص
- بطارية الامبير لم تفحص
- لمبات الاضوية الامامية مفقوده

رابعاً : مجمل الاضرار والملاحظات الظاهرة والمشاهدة حسب ظاهر الحال

- جاد المقاعد الامامية ممزق
- كبسة تحكم عند الجير مفقوده
- لاصق ناشف على كفر الجير
- غطاء مجمع الفيوزات الداخلي مفقود
- الاطارات متشققة
- الجنطات - صيانه
- حاضنة لوحة الارقام الامامية مكسورة
- بهوت وتكلح باللون
- الطمبون الامامي مكسور
- مكملة شبك المساحات اليمين مفقوده
- دفيوزر الطمبون الخلفي مثقوب وشخوط
- سبويلر غطاء الصندوق الخلفي مفقود
- شخوط ونقور وكشوط وكحطات وضربات متعددة على انحاء جسم وهيكل المركبة
- بطارية الامبير لم تفحص
- لمبات الاضوية الامامية مفقوده
- شخوط ونقور وكشوط وكحطات وضربات متعددة على انحاء جسم وهيكل المركبة

• المركبة بحاجة الى رفع للاعلى بواسطة جك كهربائي وفحصها بمركز فحص متخصص للتأكد من حالتها العامة بدقة (الهيكلية والكهربائية والميكانيكية والبودي) والتأكد من رقم المحرك وسعته فور اخراجها من ساحة الحجز

• يتحمل المزاد اية اضرار اخرى (مهما كان نوعها وشكلها ومهما بلغت) او عيوب هيكلية او ميكانيكية او كهربائية او كهروميكانيكية او في البودي او الغرفة او سعة المحرك او رقم المحرك او رقم الشاصي تظهر خلافاً لما ورد بالتقرير دون تحمل اية مسؤوليه من قبل الخبير بعد تاريخ الكشف والتصوير مباشرة الحاصل في 2026/7/7 عصراً.

• على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزاد بعد الحصول على الموافقات اللازمة

• قد تظهر قطع بحاجة الى تبديل واجزاء بحاجة الى اصلاح بعد اخراج المركبة من ساحة الحجز وتشغيلها وفحصها

• صيانته عامه (هيكلية وكهربائية وميكانيكية وبودي والغرفة) وتنظيف شامل للمركبة

• نصت الفقرة (12) من الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد الالكتروني لوزارة العدل على ما يلي :

(تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و/او المعلومات و/او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبيرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاد).

انتهى ،،،،

الخبير الفني
غازي الشعلان
079/6200677

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركا

الرقم : 7/48 / ترخيص ماركا ٤٤٥٩
التاريخ : 2026/06/02

الساداه دائرة تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2778/2026 تاريخ الكتاب 2/6/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المتوّه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاد الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراء اتكم لطفأ .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
معاذ احمد الجبوسي



المعلومات الاساسية للمركبة

رقم تسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	الطاقة	صفة الاستعمال
1330667087	22-99280	هونداي	2018	عمان	1600	17900	ركوب

معلومات المالك والشركاء ان وجد

الرقم الوطني	الاسم	العنوان
9892020394	امان قاسم محمد مهيديت	اريد - الصريح - الصريح - 771264150

الرهونات المالية على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سند الرهن	مركز الرهن
امان قاسم محمد مهيديت	احمد عبد الحصيد رزق بني هاني	37204	14/08/2024	17900	شرب عمان

لا يوجد حجوزات على المركبة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة

رقم التسجيل	جهة التصيد	تاريخ التصيد
1330667087	التفتيش القضائي	PM 3:05:39 4/27/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان







