



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



تقرير خبرة

هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل لإدارة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	27/04/2026	لدى محكمة تنفيذ	شوق صان
رقم الدعوى	2018\7252	موقع ساحة الحجل	ساحة معان

سيدي صاحب الشرف هيئة فاضلي التنفيذ الأكرم : فراس بيك فوارسه

على ضوء قرار محكمكم الموقرة بانتطالي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة اعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان وللع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تولدها في ساحة الحجل تبين لنا ما يلي :

(اصراح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادتي لتقرير الخبرة)

اولاً : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السائقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	النصف	صلة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
60-66617	مبتسوبيشي	كائن	صومي	شحن	ابيض	2016

للتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	معدل السرعة	سعة المحرك cc	نوع الوقود
21/12/2017	4D33P46978	FE83CC-A50273	عادي	4214	ديزل



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانياً :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع للمركبة المذكورة أعلاه وبعد الفحص الذاتي بتاريخ 2026/04/26 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح موجود
2	الفرقة الداخلية والبطانين بحاجة الى لتجديد ودراي كابين
3	الكروموك بحال أقل من متوسط والمساحات تالفة
4	الإضوية الامامية كالحه والكشافات تالفة
5	الإضوية الخلفية تالفة
6	يوجد ضربة على الطنطون الامامي مع الواجهة الامامية
7	يوجد ضربة في الأبواب الامامية الايمن و الايسر
8	يوجد ضربة على دعة القدم الامامية اليمنى
9	يوجد صدأ في اغلب أجزاء الصندوق الخلفى
10	يوجد لسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
11	يوجد شخوط وشعور في التابلو المركبة
12	اللمبة الامامية للمركبة تالفة ، وخلفية مفتوحة
13	يصف دهان المركبة بالأقل من المتوسط
14	تغلغل فحص المحرك والجير ونظام الكيرباء لعدم قدرة البطارية على التشغيل

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربت بودي مشغولة ، ضربة على الواجهة الامامية (للمركبة بحلجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب واقوات على جوانب المركبة ، ويجب على المزود قبل استلامها فحصها فحص دقيقاً .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناءا على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني بشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحت دائرة المسير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص . أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حلتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزود هو المسؤول عن مراجع البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزادة

ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد امالتها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرياء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرياء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات الماء ، المعد ، ضو . وحالة الماء ، المعد ، ضو . فما اذا ظهر اية اختلافات كما : محرك المركبة لا يعمد .
بخلي : مسؤولي من أي قسم أو عيب فني للمركبة لتعثر الفلك والفرط وعدم توفر المكان الداخلي للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز البحث بها لغايات الفحص .

ثالثا :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحت واثمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المقترح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قياسي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الاخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعا :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءا على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

تسعة آلاف وخمسمائة دينار أردني	** 9500 دينار أردني **
--------------------------------	------------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363