

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية / مركبات

خبير المركبات المهندس اسماعيل العطيات - هاتف 0790128776

خبير معتمد من قبل وزارة العدل لكافة المحاكم في المركبات واللودرات والهندسة
الميكانيكية

لدى محكمة تنفيذ عمان رقم التقرير: 2026 / 9

هيئة سعادة القاضي: محمد بيك الدرابيع التاريخ: 2026 / 4 / 19

الدعوى التنفيذية رقم: (2026 / 7186) عدد الصفحات: (5)
خمسة

بناء على قرار محكمكم الموقرة المتخذ بتاريخ 2 نيسان 2026 بانتخابي خبيراً
فنياً لأجراء خبرة فنية في القضية التنفيذية رقم (2026/7186) وذلك باجراء
الكشف الحسي على المركبة رقم (81527 / 42) نوع هونداي ، بتاريخ 15
نيسان 2026 تفهمت المهمة الموكولة الي ، وحلفت اليمين القانونية أمام هيئة
المحكمة الموقرة ، بعد ذلك انتقلت الى مكان تواجد المركبة في ساحة حجز الموقر
في محافظة العاصمة والمحجوزة من تاريخ 7 كانون الثاني 2026 ، وقد قمت
بمعينة المركبة والتحقق من بياناتها وكافة مواصفاتها ومطابقتها مع بيانات الدعوى
وكتاب واقع الحال الصادر عن ادارة الترخيص المستخرج رسمياً فوجدت مطابقة
، ثم باشرت بالكشف على المركبة حسب ظاهر الحال ، في موقعها ، مبينا
الملاحظات الأولية التالية :

- المركبة موجودة في ساحة حجز الموقر / محافظة العاصمة ،
- المفتاح غير موجود ، ورخصة المركبة غير موجودة لدى مسؤول ساحة
الحجز .
- تمت معينة المركبة من الخارج فقط .

لم أتمكن من الكشف على هيكل المركبة وشاصياتها وشمعاتها ، وهيئتها الأمامية ،
ومحركها والجيربوكس والدنجل ، ، وكافة الانظمة الميكانيكية والكهربائية
والإلكترونية ، اضافة الى غرفة السائق وبودي ودهان المركبة ، وكافة أنظمة
المركبة ، كون المركبة مغلقة اغلاق تام .

- تم التأكد من رقم المركبة، ومقارنته برقم المركبة ، (حسب ما ورد بمشروعات إدارة الترخيص) ، مقما تقريراً مفصلاً لهيئة المحكمة الموقرة على النحو التالي

أولاً :- بيانات ومعلومات المركبة :

نوع المركبة	هونداي
صنف المركبة	أيونيك
رقم اللوحة	81527 /42
سنة الصنع	2019
صفة التسجيل	خصوصي
فئة المركبة	ركوب صغير
اللون	أخضر
نوع الوقود	بنزين + كهرباء (هائبريد)
سعة المحرك	1600 سنتيمتر مكعب
رقم المحرك	G4LEJU143014
رقم الشاسي	KMHC65LC9KU125201
نوع مبدل السرعة	أوتوماتيك
المنشأ	كوريا ج .
تاريخ انتهاء الترخيص	2025/2/27

ثانياً : مواصفات وإضافات المركبة حسب المشاهدة

جيربوكس أوتوماتيك / راديو ومسجل / نفاية ومكيف / مرايا عاكهرباء / الزجاج على الكهرباء / المقاعد جلد ممزقة / رافعات الزجاج عاكهرباء / ايرباق .

الحالة العامة للراهنه للمركبة حسب ظاهر الحال

من خلال الكشف على المركبة فإن ظاهر الحال يتلخص بالملاحظات التالية :
المركبة مهملة وبحالة سيئة ، موديلها حديث (2019) ، ومضي أكثر من ثلاثة شهور على وجودها في ساحة الحجز ، وقد لاحظت أن الماتور مفكوك ومفروط وموجود في كرتونة في الصندوق الخلفي وجزء منه في كرتونة على الكرسي الخلفي ، ونتيجة لكون المركبة مغلقة تماما ، وعدم امكانية تشغيل محرك المركبة فإنه لا يمكننا الحكم على مدى صلاحية المحرك والجيربوكس والبطارية ، وكافة الانظمة الكهربائية والميكانيكية في محرك المركبة وغرفة السائق والأجهزة الأخرى ، ونعدم وجود معدات وأجهزة فحص فلم أتأكد من صلاحية المحرك والجيربوكس والبطارية وكافة الانظمة الكهربائية والميكانيكية في المركبة ، ولم أتمكن من تفقد راسيات الشاصي والشمعات ، المركبة كاملة الاضافات وحديثة الا أنها مهملة ، بدون فتحة بالسقف ، والمقاعد جلد وليست قماش .

غرفة السائق :

المقاعد جلد وبعضها ممزقة ، السقفية جيدة ، التابلو جيد ، مآكنات الزجاج الجانبية عالكهرباء وجميعها موجودة ، بطاقات الابواب الداخلية موجودة وجيدة ، الارضيات موجودة ، واقيات الشمس موجودة ، المرآة الداخلية سليمة ، بدون فتحة في السقف ، الزجاج الامامي والخلفي والجانبى للمركبة سليم .

الاطارات والجنطات :

- الاطارات بحالة متوسطة

الشبابيك والواح الزجاج :

- الزجاج الامامي والخلفي وزجاج الباب الجانبى الأيمن والايسر سليم .

الهيكل الخارجى :

- كسور في الطمبون الخلفي
- ضربة في الجناح الخلفي الايسر
- الأضوية والغمازات الخلفية جيدة .
- صدأ في الباب الامامي الأيمن
- المرايا الجانبية جيدة وسليمة
- نقور وخدوش في البودي

- ضربة في الجناح الأمامي الأيسر
- كسور في النفقات الخلفية .
- ضربة في الطمبون الأمامي
- ضربة في غطاء الماتور
- كسر في برواز القماز الأمامي الأيسر
- كسر في برواز الضوء الأمامي الأيسر
- ضربة في مقدمة السيارة ، راسيات الكراسي الخلفية مفكوكة وموجودة

ثالثا : تقدير قيمة المركبة حسب المشاهدة وحسب ظاهر الحال

تقدر القيمة السوقية للمركبة عادة استنادا الى الاسم التالية :

* العرض والطلب على المركبة بالسوق المحلي

* نوع المركبة

* صنف المركبة

* موديل المركبة

* فئة المركبة

* صفة الاستعمال

* اضافات المركبة

* مواصفات المركبة

* الاستهلاك الزمني والتشغيلي

* الحالة العامة الراهنة للمركبة بتاريخ الكشف

* طول مدة مكوث المركبة في مساحة الحجز .

* خضوع المركبة لرسوم الجمارك أو اعفائها

وبناء على كل ما تقدم فأنني أقدر ثمن المركبة السوقية حاليا بمبلغ وقدره (6400) ستة آلاف وأربعمائة دينار فقط لا غير .

* نظم بتاريخ 2026/4/19

ص ٢ في ... * تاريخ الكشف على المركبة يوم 15 / 4 / 2026 ظهرا ،

* مرفق كتاب واقع حل ادارة الترخيص ببيانات المركبة

* مرفق صور ملونة للمركبة عدد (6) صورة

* انتهاء ترخيص المركبة بتاريخ 27 / 2 / 2025

وانني اصرح هنا انه لا علاقة ولا معرفة ولا مصلحة لي لدى اطراف القضية او
هيئة المحكمة الموقرة ، مما قد يؤثر على حيادييتي واستقلال قراري ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 الخبير المعتمد / المركبات والسيارات
المهندس / اسماعيل العطيات

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقيين و المركبات
قسم ترخيص مراكا

الرقم : 7/48 ترخيص مراكا
لتاريخ : 2026/04/15

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 7186/2026 تاريخ الكتاب 15/4/2026

- 1- أبين بادنائه واقع حال المركبة الممنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

الصعيد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقيين و المركبات
الارام ٢

فواز تركي العطييات



المعلومات الأساسية للمركبة			
رقم التسجيل	رقم قارعة	النوع	تاريخ الترخيص
1331367723	42-81527	هولندي	15/04/2026
رقم التسجيل	رقم قارعة	النوع	تاريخ الترخيص
1331367723	42-81527	هولندي	15/04/2026

معلومات السائق والشركة او فرد		
الاسم	الجنس	الرقم الوطني
عبد الرحمن مصطفى حاتم التناحي	---	3008333149

العمليات المعالجة على المركبة				
اسم السائق	المرحون اليه	رقم ساء الرهن	تاريخ الرهن	أيه ساء الرهن
عبد الرحمن مصطفى حاتم التناحي	للمركبات التجارية الاردنية	5258	28/02/2024	30489

العمليات المعالجة على المركبة				
رقم التسجيل	رقم قارعة	وجه الميز	تاريخ الميز	رقم كتاب الميز
1331367723	42-81527	مفكرة قارعة قارعة	PM 12:12:29 12/10/2025	3422/2025

العمليات المعالجة على رخصة السائق				
رقم السجل	تاريخ السجل	رقم كتاب السجل	سجل السجل	مركز السجل
1331367723	PM 10:34:42 12/1/2024	13622/2024	مراجعة ادارة السير	عمان

التعليقات على المركبة		
رقم التسجيل	وجه التعليق	تاريخ التعليق
1331367723	تنفيذ تنفيذ	PM 3:59:48 1/4/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

للمملكة الاردنية الهاشمية - عمان