

بسم الله الرحمن الرحيم

الخبير الفني : نادر فايز عبد ربه عجاج / خبير معتمد لدى وزارة العدل

طريق الأوتستراد - عمان / الزرقاء

خلوي : 0795403002

تقرير خبرة

لدى دائرة تنفيذ : محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

في القضية التنفيذية رقم : ٢٠٢٣ / ٢١٣٥٣

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس التنفيذ الأكرم بالتكليف خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٣ / ٢١٣٥٣ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٩ لتقدير قيمة المركبة رقم ٩١١٤٧ - ٤٩ ، موضوع الدعوى ، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة الحجز / ام العمد وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الكشف الحسي بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٣ تبين التالي :

أولاً : بيانات المركبة :


نوع السيارة	هونداي	رقم اللوحة	49-91147
الصف	سوناتا	سنة الصنع	2022
رقم الشاصي	KMHL341JBNA049590	رقم المحرك	G4NRNA171123
حالة المركبة	ركوب صغير	سعة المحرك	CC 2000
اللون	اسود	نوع الوقود	بنزين + كهرباء
نوع الناقل	جير أوتوماتيك	تاريخ انتهاء الترخيص	٢٠٢٤ / ١١ / ٥
صفة التسجيل	خصوصي	بلد المنشأ	كوريا الجنوبية
رقم الشاصي + رقم المحرك من خلال مشروحات الترخيص والسواقين			

ثانياً : الشاصي وفقاً لواقع الحال :

امامي يمين	من خلال النظر من الأعلى غير ظاهر الضرر	المركبة لا تعمل / وهابطة / ويسبب مكان تواجدها وملاصقتها لبعض المركبات + وجود بطانات من الأسفل / وكون المركبة موجودة في ساحة الحجز وبحاجة الى فرط بعض الأجزاء او رفعها او وضعها في مكان مناسب للفحص / لكل ذلك لم يتسنى لنا فحص الشاصيات الامامية والخلفية مع اسفل المركبة (بالكامل) + الشمعات الجانبية
امامي شمال	من خلال النظر من الأعلى غير ظاهر الضرر	
خلفي يمين	مضروب	
خلفي شمال	مضروب	

ثالثاً : فحص البيودي :

خدوش ونقور على داير جسم المركبة (بالكامل) + الطمبون الامامي مضروب + النقل على الطمبون الامامي مضروب + نقور وخدوش في الجانب اليمين + الطمبون الخلفي مضروب (بالكامل) ولا يوجد حساسات خلفية على الطمبون + يوجد اوساخ كثيرة على المركبة + خدوش ونقور في الجناح الخلفي الشمال + الباب الخلفي الشمال مضروب + خدوش في المرش الشمال + خدوش وجروح في الجانب الشمال (بالكامل) + خدوش وجروح في الغطاء الامامي + الواجهة الخلفية مضروبة مع الجسر وظاهر عليها

اسم الخبير وتوقيعه : 

رابعاً : فحص الميكانيك وفقاً لحال الواقع :

- فحص المحرك : لا يعمل - ولم يتم الفحص -- بحاجة الى فحص نظام الهاببرد كامل-(البطارية + الانفيرتر) باستخدام أجهزة مختصة لفحص كفاءة النظام + لا يوجد كهرباء في المركبة

خامساً : حالة و اضافات المركبة (وصف كامل) :-

- الغرفة الداخلية : - بحاجة الى صيانة + تنظيف (دراي كلين)
- الصندوق الخلفي : - مغلق ولم يتم فتحه - بحاجة الى صيانة

دهان المركبة	اصلاح الضرر + دهان	الكوشوك	امامي تالف - خلفي وسط
الجنطاط	المنيروم	ماتع انزلاق	موجود
ABS	موجود	حساسات	موجود
مفتاح المركبة	موجود / معطل لا يعمل حسب مسؤول كراج الحجز	شائنة	موجود
تحكم طارة	موجود	فتحة بالمصقف	موجود
فرش جلد	موجود	البصمة	موجود
إضافات أخرى : (بور - مكيف)			

ملاحظة : ١- معلومات ومواصفات المركبة من خلال الكشف الحسي والبيانات من وكيل المحكوم له و مشروحات دائرة الترخيص + سند الرهن

- ٢- ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب البيانات و واقع الحال الظاهر للمركبة واية خلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد احالتها للمزاود واستلامها مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات والبودي ونظام الهاببرد -- يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود
- ٣- رقم الشاصي ورقم المحرك كما هو وارد من بيانات المدعي وهي مسؤولية دائرة الترخيص
- ٤- المركبة بحاجة الى اصلاح الضرر + صيانة عامة
- ٥- صور فوتوغرافية للمركبة مكان تواجدها عددها (٢٢) تبين الحالة التي عليها المركبة

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فاني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (١١٠٠٠ احدى عشر الف دينار)

أفصح بحيادتي واستقلاليتي عن اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الكريمة ، ولا يوجد اية ظروف أو أسباب من شأنها اثاره أية شكوك حول حيادتي واستقلاليتي

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير : ناصر فهد عبد ربه عجاج

التوقيع : ناصر فهد عبد ربه عجاج

التاريخ : ١٤٤٣ / ١٢ / ١٠

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركات

الرقم : 7/48 ترخيص ماركات
لتاريخ : 2026/07/22

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 21353/2023 تاريخ الكتاب 22/7/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على الموافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام

- السيد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

فواز تركي العطيات



رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	لون	مويل	نهاية الترخيص	رقم المركبة	رقم القسي
1331162254	49-91147	سيارة	اللون	2023	08/11/2024	C4NRNA171123	IQNH13417BNA949990
صفة التسجيل	نوع المركبة	نوع ميل المركبة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	مركبة	صفة المركبة	صفة الاستعمال
سيارة	سيارة	سيارة	PM 12:12:51 11/6/2023	شمال عمان	2000	شمال عمان	شمال عمان

رقم القسي	رقم الترخيص	نوع المركبة	لون	مويل	نهاية الترخيص	رقم المركبة	رقم القسي
9911048539	798016844-780662206	سيارة	اللون	2023	08/11/2024	C4NRNA171123	IQNH13417BNA949990

رقم القسي	رقم الترخيص	نوع المركبة	لون	مويل	نهاية الترخيص	رقم المركبة	رقم القسي
9911048539	798016844-780662206	سيارة	اللون	2023	08/11/2024	C4NRNA171123	IQNH13417BNA949990

لا يوجد سجلات على المركبة

لا يوجد سجلات على المركبة

رقم القسي	رقم الترخيص	نوع المركبة	لون	مويل	نهاية الترخيص	رقم المركبة	رقم القسي
9911048539	798016844-780662206	سيارة	اللون	2023	08/11/2024	C4NRNA171123	IQNH13417BNA949990

لا يوجد سجلات على المركبة

المركبة الأردنية الهندسية - عمان

صان - الاردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 - 4892285 الموقع الالكتروني www.dvt.gov.jo