

خالد عيسى الهرش
خبير ميكانيك وهياكل مركبات
معتمد لدى وزارة العدل
تلفون : 0795274435

سعادة قاضي دائرة تنفيذ غرب عمان الاكرم

الموضوع : تقرير خبيرة في القضية التنفيذية رقم 2026/4713

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه والمتضمن تكليفي بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد أداء القسم القانوني وتفهمي المهمة الموكلة الي وهي تقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى ووصفها وصفاً دقيقاً فلنني أصرح بأنه لا يوجد أي ظروف أو أي أسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم أو الهيئة الحاكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة أولاً : وصف حالة المركبة

- 1- المركبة نوع هونداي صنف سوناتا
 - 2- المركبة خصوصي تحمل لوحة أرقم (47-26896)
 - 3- المركبة تحمل الشلصي رقم : **KMHEC4A45EA051531**
 - 4- المركبة تحمل المحرك رقم : **G4KKDA352319**
 - 5- المركبة موديل: 2014
 - 6- المركبة لون : أزرق
 - 7- سعة المحرك : 2400cc
 - 8- نوع ناقل الحركة : اونوماتيك
 - 9- نوع الوقود : بنزين+كهرباء
 - 10- تاريخ انتهاء الترخيص 2024/12/7
- ثانياً : الكشف على المركبة

وبعد توجهي الى موقع المركبة الكائنة في ساحة حجز الامن العام/الموكر وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/7/21 تبين لي مايلي :-

- 1- رخصة الاقتناء غير موجوده + مفتاح المركبة موجود
- 2- الغرفة الداخلية بحاجة الى صيانه وتنجيد وتنظيف ودراري كلين
- 3- الكالوتشوك بحالة مقبولة + جنطات المنيوم
- 4- زجاج فتحة السقف مكسور + الزجاج الامامي مكسور
- 5-
- 6- برواز الرديترات والواقيات الجانبية مكسوره
- 7- كسر وشخوط في الطمبون الامامي مع الحملات
- 8- الاضوية الامامية بحاجة الى تنظيف وعمل بولش+قواعد مكسوره
- 9- شخوط على الجناح الامامي اليمين
- 10- عمل المرأه الجانبية اليمين مكسور
- 11- كسور في التابلو الوسط الداخلي
- 12- بطانه السقف بحاله سيئه وبحاجة الى صيانه /استبدال
- 13- شخوط على الطمبون الخلفي
- 14- طمعج وشخوط على الجناح الامامي اليسار
- 15- عاكسة الغطاء الخلفي اليسار مكسوره
- 16- شخوط ونقرات متعددة على اجزاء مختلفه في الهيكل الخرجي

17- تهريب زيوت اسفل واعلى المحرك بحاجة الى صيانته وعمل اللازم

18- ضربه املمية+خلفية+ضربك بودي مشغوله مع المرشات

ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر وحسب مشروعات دائرة الترخيص وعليه فان المركبة موجودة في ساحة حجز الامن العام/الموقر وعلى المزاد الحضور والمعاينه واية خلاف اخر قد يظهر في فحص المركبة بعد احالتها للمزاد واستلامها مهما كانت نتيجة الفحص من حيث المحرك والشاصيات والميكانيك والكهرباء يتحمل مسؤوليتها المزاد بناء على ماورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع المركبة فانني اقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ (6000) ستة الاف دينار
هذه خبرتي اقدمها بكل امانة واخلاص

الخبير الفني / خالد عيسى الهرش
خبير ميكانيك وهياكل مركبات
معتمد لدى وزارة العدل
Tel: 079 527 44 35

مرفقا بطية :-

مجموعة صور وسيلة ايضاح للمركبة تقع على صفحتان
واقع حال للمركبة صادر عن دائرة الترخيص