

Gebäudeauswertung

Beispielobjekt · Thermografische Analyse und Potenzialbewertung

Handlungsempfehlung

Die Gebäudehülle wurde im Rahmen der Auswertung als in gutem Zustand bewertet. Zusätzlich wurde die Prüfung der Realisierung einer Photovoltaikanlage empfohlen.

Befliegung

Zeitraum	14.02.2024 · 16–20 Uhr
Außentemperatur	5 °C
Luftfeuchtigkeit	65 %
Wetter	bewölkt, trocken
Wetter Vortag	bewölkt, Regen
Drohne	DJI Mavic 3T
Genehmigung	A2

Sanierungspotenzial

Bauteil	Energetische Auffälligkeit
Dach	—
Fenster	—
Tür	—
Fassade	—

Solarpotenzial

Eignung	Gut
Ausrichtung	Süd-West
Flächenbedarf	19 m²
Anzahl der Module	11
Leistung	4,785 kWp

Geothermiepotezial

Eignung	3 / 5
Tiefe	99 m

Anzahl der Bohrungen	1
Entzugsleistung Erde	6,9 kW
Wärmepumpenleistung	25 kW

Quelle: Digitaler Atlas Nord

Hinweis: Diese Darstellung ist für die Website anonymisiert. Adressdaten, Zugangsdaten und personenbezogene Angaben wurden entfernt.