

So verliert Ihr Zuhause Wärme – auf einen Blick.

Eine Luftbild-Befliegung hat Ihr Gebäude aus 3 Perspektiven thermografisch erfasst. Die Auswertung zeigt, wo Temperaturunterschiede an der Gebäudehülle auffallen und wo sich ein genauerer Blick lohnt.

Ansichten	Spannweite ΔT	Auffälligster Bereich	Gesamteindruck
3 von 3 ausgewertet	0,0–3,4 K	Tür	Gebäudehülle in gutem Zustand

Die drei Thermografie-Aufnahmen



Ergebnis je Bauteil

Bauteil	Einschätzung	Ø Oberfläche	max. ΔT	Was das bedeutet
Dach	Unauffällig	4,1 °C -0,5–26,8 °C	–	Keine besonderen Auffälligkeiten an diesem Bauteil.
Fassade	Unauffällig	3,2 °C 0,1–6,8 °C	–	Keine besonderen Auffälligkeiten an diesem Bauteil.
Fenster	Beobachten	4,6 °C 2,7–7,6 °C	1,6 K	2 Wärmebrücke(n) zur weiteren Betrachtung (Nr. 1, 2).
Tür	Beobachten	4,0 °C 2,0–7,9 °C	3,4 K	1 Wärmebrücke(n) zur weiteren Betrachtung (Nr. 3).
Sockel/Keller	Beobachten	3,4 °C 1,5–7,5 °C	3,2 K	2 Wärmebrücke(n) zur weiteren Betrachtung (Nr. 4, 5).
Sonstiges	Unauffällig	4,1 °C 1,5–5,6 °C	–	Keine besonderen Auffälligkeiten an diesem Bauteil.

ΔT = Mittelwert der Wärmebrücke minus Mittelwert der eingezeichneten Bauteilfläche (Oberflächentemperaturen, Näherungswerte aus dem Wärmebild).

Angenommene Wärmebrücken (5)

Nr.	Bauteil	Ansicht	Oberfläche	Ø Wärmebrücke	Ø Bauteil	ΔT	Anmerkung
1	Fenster 2	Süd · Solarthermie	wärmer	6,5 °C	4,9 °C	1,6 K	–
2	Fenster 2	Süd · Solarthermie	wärmer	6,3 °C	4,9 °C	1,4 K	–
3	Tür	Süd · Solarthermie	wärmer	7,4 °C	4,0 °C	3,4 K	–
4	Sockel/Keller	Süd · Solarthermie	wärmer	6,6 °C	3,4 °C	3,2 K	–
5	Sockel/Keller	Süd · Solarthermie	wärmer	6,2 °C	3,4 °C	2,8 K	–

Wichtigster Hinweis: Tür-Bereich zeigt die größte Differenz.

3,4 K ist für sich genommen kein Mangel, aber der Bereich, der zuerst genauer betrachtet werden sollte, bevor eine Sanierungsmaßnahme geplant wird. Eine erhöhte Differenz kann auf einen baulichen Schwachpunkt hindeuten, aber auch andere Ursachen haben.

Fördermöglichkeiten für die betroffenen Bauteile

Bauteil	Förderfähige Maßnahme	Grundförderung	Maximal
Fenster	Erneuerung bzw. Ersatz der Fenster	15 %	bis 20 % mit iSFP
Tür	Erneuerung der Außentüren und -tore	15 %	bis 20 % mit iSFP
Sockel/Keller	Dämmung von Kellerdecke, Sockel bzw. Bodenflächen	15 %	bis 20 % mit iSFP

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 21.07.2026) fördert der Bund über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) die Erneuerung bzw. Ersatz der Fenster, Erneuerung der Außentüren und -tore und Dämmung von Kellerdecke, Sockel bzw. Bodenflächen mit 15 % der förderfähigen Kosten – bis zu 30.000 € förderfähige Kosten je Jahr, also maximal 4.500 € Zuschuss. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) steigen die förderfähigen Kosten auf 60.000 €, und auf den Anteil über 30.000 € gibt es zusätzlich 5 % Bonus (bis 20 %) – maximal 10.500 € Zuschuss. Es ist sinnvoll, frühzeitig einen Energieberater hinzuzuziehen: Für die Förderung ist die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten vorgeschrieben, der Antrag muss vor Beginn der Maßnahme gestellt werden, und sowohl die Energieberatung (iSFP) als auch die Fachplanung und Baubegleitung werden mit 50 % bezuschusst.

Quelle: BAFA, BEG Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Stand 21.07.2026. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Förderrichtlinien. Die Höchstgrenzen gelten je Wohneinheit und Kalenderjahr für alle Maßnahmen an der Gebäudehülle zusammen.

Förderung für eine neue Heizung (KfW)

Förderbaustein	Satz	Voraussetzung
Grundförderung	30 %	alle Antragsteller, förderfähige Heizung
Klimageschwindigkeitsbonus	16 %	selbstnutzende Eigentümer, Austausch funktionstüchtiger fossiler Heizung; sinkt halbjährlich
Einkommensbonus	10–40 %	selbstnutzende Eigentümer, zu versteuerndes Haushaltseinkommen bis 50.000 €
Höchstfördersatz	80 %	förderfähige Kosten max. 28.000 € (1. Wohneinheit)

Auch der Umstieg auf eine Heizung mit erneuerbaren Energien wird zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 21.07.2026) gefördert: Die KfW (Zuschuss 458) gewährt für Wärmepumpen, Biomasse- und Solarthermieranlagen oder einen Wärmenetzanschluss 30 % Grundförderung, zuzüglich 16 % Klimageschwindigkeitsbonus beim Austausch einer funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Nachtspeicher- oder älteren Gasheizung (dieser Bonus sinkt halbjährlich) sowie einen einkommensabhängigen Bonus von bis zu 40 % – insgesamt bis zu 80 % von maximal 28.000 € förderfähigen Kosten (selbstgenutzte Wohneinheit), also bis zu 22.400 € Zuschuss. Sinnvoll ist, zuerst die Gebäudehülle zu betrachten: Eine gedämmte Hülle senkt die Heizlast, sodass die neue Heizung kleiner und günstiger ausfallen kann. Ein Energieberater stimmt Hüllmaßnahmen und Heizungstausch aufeinander ab und begleitet die Antragstellung, die vor Beginn der Maßnahme erfolgen muss.

Quelle: KfW, Zuschuss 458 – Heizungsförderung für Privatpersonen, Stand 21.07.2026. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Förderbedingungen der KfW.

Nächster Schritt: Auswertung mit Ihrem Energieberater besprechen

Ein Wärmebild allein ersetzt keine Beratung. Im persönlichen Gespräch ordnen wir die markierten Bereiche mit Baujahr, Bauweise und Ihren Sanierungszielen ein.

Auswertung auf Basis einer thermografischen Befliegung vom 01.02.2025