

# Sertifikat Pengujian

## Tested Certificate

NO: 408736

### A. DATA ALAT

*Instrumen Identification*

**Nama** : Rotator  
*Name*  
**Merk** : Digi System  
*Manufacturer*  
**Tipe** : DST-2800P  
*Type*  
**No.Seri** : 14110310  
*Serial Number*

### B. IDENTITAS PELANGGAN

*Customer Identification*

**Nama** : Puskesmas Kuta II  
*Name*  
**Alamat** : Jl. Sri Rama No. 41  
*Address* Kabupaten Badung, Bali

**Sertifikat Ini Terdiri Dari** : 2 Halaman  
*This Certificate comprises of*

**Diterbitkan Tanggal** : 26 Juli 2022  
*Date of Issue*

**Kalibrasi Berikutnya** : 25 Juli 2023  
*Next Calibration*

**Kepala Laboratorium Kalibrasi**  
*Head Of Calibration Laboratorium*  
**PT. GLOBAL PROMEDIKA SERVICES**



**Hamzah, S.T.**

- Tidak diperkenankan mengutip/memperbanyak sertifikat ini tanpa seizin dari PT. Global Promedika Services.
- Sertifikat ini sah apabila telah dibubuhi cap PT. Global Promedika Services dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Hasil kalibrasi ini hanya berlaku untuk alat yang tertera pada sertifikat ini.
- *This certificate shall not reproduced except in full unless permission the reproduction of an approced abstract has been obtained in writing from PT. Global Promedika Services*
- *This certificate is valid if it has ben aproned and signed by authorized person*
- *This result of calibration to be applied only for unit under test.*

Halaman 1 dari 2