

## Laporan Pengujian Refrigerator

No. Label : 365593

### A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Petang II
2. Merek : GEA
3. Tipe : Vestfrost
4. No. Seri : -

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : KIA
2. Tanggal : 19 Juli 2022

### C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.5 °C
2. Kelembaban Relatif : 58.0 % RH

### D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Luxtron , Model/Type: HT-3006, S/N Q 266936 (Tertelusur ke LK-053-IDN)
2. Thermocouple Thermometer, Merk : Fluke, S/N 81400135 (Tertelusur ke Standar Nasional)

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| Bagian Alat         | Hasil Pemeriksaan Fisik | Hasil Pemeriksaan Fungsi | Keterangan     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Power Cord          | Baik                    | Baik                     | -              |
| On Off Switch       | -                       | -                        | Tidak Tersedia |
| Temperatur Adjuster | Baik                    | Baik                     | -              |
| Temperatur Display  | -                       | -                        | Tidak Tersedia |
| Timer               | -                       | -                        | Tidak Tersedia |

### F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pengukuran

### G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

| Parameter  | Setting Pada Alat | Terukur Rata-rata | Presisi (%) |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Suhu ( °C) | Fix               | 4.73              | 0.19        |

### H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/T-07

### I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala