



Laporan Kalibrasi EKG

RS Tk. II Udayana

FUKUDA FX-8100

50201470

0.1

No. Label: 407498

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

Merk
Tipe
No. Seri

6. Resolusi

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat / Ruangan
Tanggal Kalibrasi
Tanggal Penerimaan Alat
Anggrek
16 Agustus 2022
Tanggal Penerimaan Alat

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 23.9 ± 0.2 °C 2. Kelembaban Relatif : 50.4 ± 2.4 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: ESA 612, S/N: 3975444 (Tertelusur ke LK - 110-IDN)

2. Thermohygrometer, Merk:Sanfix , Model/Type : TH-308A S/N : - (Tertelusur ke LK-053-IDN)

3. Mistar Baja, Merk: Krisbow, Model/Type: KW01-051, S/N: - (Tertelusur ke LK-032-IDN)

4. ECG Simulator, Merk: Contec Medical, Model/Type: MS400 S/N: 19120600010 (Tertelusur ke LK-110-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan dan Permukaan	Baik	Baik	
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	- /
Kabel Catu Daya (Line Cord)	Baik	Baik	
Kabel Elektroda dan Elektroda	Baik	Baik	-
Tombol, Saklar atau Kontrol	Baik	Baik	#
Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	
Bateral	Baik	Baik	· · ·
Printer	Baik	Baik	*

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter		Terukur	Toleransi
		L1-N	222.2	220 ± 10 % V
1	Tegangan Jala-jala Terukur	L1-PE	221.9	220 ± 10% V
		N-PE	0.1	≤ 5 V
2	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis		OL	> 2 MΩ
3	Tahanan Hubungan Pentanahan		0.178	≤ 0.2 Ω
4	Arus bocor pada peralatan		13.9	≤ 100 mA
5	Arus bocor pada bagian di aplikasikan 12 Lead		14.2	≤ 50 mA

Halaman 2 dari 3

[†] PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280