

Laporan Kalibrasi Manometer

No. Label: 392500

A. Data Alat Pelanggan

Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek : Lokal

3. Tipe : -

4. No. Seri : 025

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan
Griya Puspa Lt 6
Tanggal
16 Maret 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.5 °C 2. Kelembaban Relatif : 54.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

2. Flow Analyzer, Merk: Siargo, Model/Type: MF-5700, SN: MF-5706-N-25 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
Badan/Permukaan	Baik	Baik		
Tabung Ukur	Baik	Baik		
Regulator	Baik	Baik	1.	
Humidifier	Baik	Baik	-	

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.		1.0	1.03	0.03	± 0.03
2.		3.0	2.78	-0.22	± 0.36
3.	Flow (Ipm)	5.0	4.81	-0.19	± 0.04
4.		8.0	8.03	0.03	± 0.04
5.		10.0	9.76	-0.24	± 0.08

G. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-03

H. Keterangan

 Berdasarkan MK/KAL/F-03 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

MPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280