

Laporan Kalibrasi Baby Incubator

No. Label: 394170

A. Data Alat Pelanggan

 1. Milik
 : RSU Negara

 2. Merk
 : POLY MEDICAL

 3. Tipe
 : POLY 02.TC

 4. No. Seri
 : 04124713

 5. Resolusi
 : 0.1 °C

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan : Perinatologi
 Tanggal : 11 April 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.2 \pm 0.1 °C 2. Kelembaban Relatif : 57.2 \pm 1.7 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Model/Type : ESA 612, S/N : 1852062 (tertelusur ke Standard International)

Thermohygrometer, Merk: Lutron, Model/Type: HT-3006, S/N: Q 266936 (Tertelusur ke LK-053-IDN)

Incubator Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: Incu II, S/N: 38610030 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan & Permukaan	Baik	Baik	-
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	-
Kabel Catu Daya Utama	Baik	Baik	
Sekering	Baik	Baik	
Tombol, Saklar dan Kontrol	Baik	Baik	
Sensor / Gawai	Baik	Baik	-
Saringan Udara	Baik	Baik	*
Tampilan & Indikator	Baik	Baik	
Batas Cairan	Baik	Baik	-
Kasur / Matras	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter		Terukur	Toleransi
	L1-N	222.3	220 ± 10 % V
Tegangan Jala-jala Terukur	L1-PE	222.5	
	N-PE	2.5	≤ 5 V
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis		OL	≥ 2 MΩ
Tahanan Hubungan Pentanahan		0.2	≤ 0.3 Ω
Arus bocor pada peralatan metode langsung kelas 1 type BF		10.8	≤ 500 μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Pengujian Overshoot

Set Poin °C	Temperatur terukur °C	Toleransi	Keterangan	
36	0.2	≤2°C		

Halaman 2 dari 3

APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280