

Laporan Kalibrasi Manometer

No. Label: 394595

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek Timeter

3. Tipe

No. Seri

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

IGD Lt 1

Tanggal

29 Maret 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu

22.5 °C

2. Kelembaban Relatif

55.5

% RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Flow Analyzer, Merk: Siargo, Model/Type: MF-5700, SN: MF-5706-N-25 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan/Permukaan	Baik	Baik	=
Tabung Ukur	Baik	Baik	4
Regulator	Baik	Baik	
Humidifier	Baik	Baik	+

F. Hasil Pengukuran Kineria Alat

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.		1.0	0.75	-0.25	± 0.03
2.		3.0	3.41	0.41	± 0.03
3.	Flow (lpm)	5.0	5.84	0.84	± 0.03
4.		8.0	12.45	4.45	± 0.03
5.		10.0	14.41	4.41	± 0.03

G. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-03

1. Berdasarkan MK/KAL/F-03 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

[Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210 : (021) 5701468, 5743280

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seljin PT.GPS