

## Laporan Kalibrasi Manometer

No. Label: 392279

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek Timeter

3. Tipe

No. Seri

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

Griya Puspa Lt 6 22 Maret 2022

20190626

2. Tanggal

C. Kondisi Ruang 1. Suhu

22.5 55.5

% RH

Kelembaban Relatif

D. Alat Yang Digunakan 1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Flow Analyzer, Merk : Siargo, Model/Type : MF-5700, SN : MF-5706-N-25 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan/Permukaan	Baik	Baik	-
Tabung Ukur	Baik	Baik	•
Regulator	Baik	Baik	
Humidifier	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Kineria Alat

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.		1.0	1.10	0.10	± 0.03
2.		3.0	3.70	0.70	± 0.03
3.	Flow (lpm)	5.0	5.70	0.70	± 0.03
4.		8.0	8.60	0.60	± 0.03
5.		10.0	10.90	0.90	± 0.03

## G. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-03

## H. Keterangan

1. Berdasarkan MK/KAL/F-03 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN maka peralatan ini dinyatakan :

## I.. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701468, 5743280

Telp.

Fax.

: (021) 5701467, 57930464

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seljin PT.GPS