

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 402580

A. Data Pelanggan

1. Milik : RSUD Soreang

2. Merek : Philips

Tipe : Intellivue
No.Seri : DE671W5134

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : IGD

2. Tanggal : 29 Juni 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 23.8 °C 2. Kelembaban : 55.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	176
Badan / Permukaan	Baik	Baik	:=:
Kabel ECG	Baik	Baik	
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	1.01
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	•

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	223.5	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.122	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.3	≤ 100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.3	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.2	≤ 10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.3	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.4	≤ 10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.3	≤ 10 µA

Halaman 2 dari 3

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

L Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280