

# Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 436533

A. Data Pelanggan

1. Milik : RSUD Tamansari

Merek : Mindray
Tipe : uMEC10

4. No.Seri : KN-11095420

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Anggrek

2. Tanggal : 26 Oktober 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu : 23.2 °C
Kelembaban : 57 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	Water to the same of the same	
Badan / Permukaan	Baik	Baik		
Kabel ECG	Baik	Baik		
SPO2 Sensor	Baik	Baik	Land to the same of the same o	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik		
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik		

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	224.1	220 ± 10 % V	
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.168	≤ 0.2 Ω	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ	
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.5	≤100 µA	
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.2	≤ 500 µA	
Patient Leakage Current RA - Earth	0.2	≤10 µA	
Patient Leakage Current RL - Earth	0.5	≤10 µA	
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤ 10 µA	
Patient Leakage Current LL - Earth	0.4	≤ 10 µA	
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.6	≤ 10 µA	

Halaman 2 dari 3

## PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280



No. Label: 436533

## G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

## 1. NIBP (mmHg)

Parameter	Setting	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Systole	60	65.67	5.67	± 1.1
Diastole	30	33.33	3.33	± 1.1
Systole	120	124.33	4.33	± 1.6
Diastole	80	83.67	3.67	± 1.6
Systole	150	152.67	2.67	± 1.1
Diastole	100	105.67	5.67	± 1.1

#### 2. SPO2

#### a. Saturasi Oksigen (% SPO2)

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Saturasi Oksigen -	85	85.00	0.00	± 0.82
	90	89.00	-1.00	± 0.82
	95	95.00	0.00	± 0.82
	100	100.00	0.00	± 0.82

## b. Heart Rate (bpm SPO2)

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Heart Rate	60	60.00	0.00	± 0.82
	80	80.00	0.00	± 0.82
	120	120.00	0.00	± 0.82
	180	180.00	0.00	± 0.82

### 3. Heart Rate ECG (bpm)

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Heart Rate	30	30.00	0.00	± 1.4
	60	60.00	0.00	± 1.4
	120	120.00	0.00	± 1.4
	180	180.00	0.00	± 1.4
	240	240.00	0.00	± 1.4

#### H. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/L-18

#### I. Kesimpulan

 Berdasarkan MK/KAL/L-18 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

#### J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 3 dari 3

Ditarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

## **PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280