

## Laporan Kalibrasi HFNC

No. Label:

392426

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek

: Fisher & Paykel

3. Tipe

: Airvo 2

4. No. Seri

: 201513271401

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan

: IGD Lt 1

2. Tanggal

: 25 Maret 2022

C. Kondisi Ruang

24.7 55.0 οс

2. Kelembaban Relatif

1. Suhu

% RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model ESA 620, S/N 9873002 (tertelusur ke LK-032-IDN)

2. Thermo-Hygrometer, Merk. Lutron, Model/Type: HT-3006, S/N Q266936 (tertelusur ke LK-053-IDN)

3. Flow Analizer, Merk: IMT Medical Model/Type: PF-300 S/N BA102022

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	*
Switch On/Off	Baik	Baik	-
Air and Oxigen Mixer	Baik	Baik	-
Regulator	Baik	Baik	-
Humidifier	Baik	Baik	

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	228.30	220 ± 10 % V	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ	
Tahanan Hubungan Pentanahan	OL	≤0,2 Ω	
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.1	≤ 100 μA	
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.2	≤ 500 μA	
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0.1	≤100 µA	
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	0.2	≤ 500 µA	

G. Hasil Pengukuran Kineria Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Flow (L/m)	20	21.07	1.07	± 1.15
	30	29.37	-0.63	± 1.15
	40	39.13	-0.87	± 1.15
	50	49.53	-0.47	± 1.15
Konsentrasi O <sub>2</sub> (%)	21	20.00	-1.00	± 1.14
	50	48.20	-1.80	± 1.15
	95	94.97	-0.03	± 1.15
Suhu (oC)	32	32.10	1.10	± 0.00
	34	34.47	0.47	± 0.07
	37	37.67	0.67	± 0.07

- 1. Hasil ketidakpastian pengukuran disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan factor cakupan (K) = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi mengunakan metode Kalibrasi MK/KAL/F-04

## I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

## **4PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang