

Laporan Kalibrasi HFNC

No. Label:

394671

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek

: Fisher & Paykel

3. Tipe

: Airvo 2

4. No. Seri

: 201104198133

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan

: Flu Burung

2. Tanggal

: 13 April 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu

οс % RH

2. Kelembaban Relatif

D. Alat Yang Digunakan

24.7

55.0

2. Thermo-Hygrometer, Merk. Lutron, Model/Type: HT-3006, S/N Q266936 (tertelusur ke LK-053-IDN)

1. Safety Analyzer, Merek: Fluke, Model ESA 620, S/N 9873002 (tertelusur ke LK-032-IDN)

3. Flow Analizer, Merk: IMT Medical Model/Type: PF-300 S/N BA102022

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	
Switch On/Off	Baik	Baik	
Air and Oxigen Mixer	Baik	Baik	(B)
Regulator	Baik	Baik	*
Humidifier	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	228.30	220 ± 10 % V	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ	
Tahanan Hubungan Pentanahan	OL	≤0,2 Ω	
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.1	≤ 100 µA	
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.1	≤ 500 µA	
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0.1	≤100 µA	
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	0.1	≤ 500 µA	

G. Hasil Pengukuran Kineria Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Flow (L/m)	20	23.17	3.17	± 1.15
	30	32.20	2.20	± 1.15
	40	42.70	2.70	± 1.15
	50	53.33	3.33	± 1.15
Konsentrasi O ₂ (%)	21	19.50	-1.50	± 1.14
	50	50.73	0.73	± 1.15
	95	92.50	-2.50	± 1.15
Suhu (oC)	32	31.13	0.13	± 0.13
	34	33.77	-0.23	± 0.07
	37	37.00	0.00	± 0.12

H. Keterangan

- 1. Hasil ketidakpastian pengukuran disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan factor cakupan (K) = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi mengunakan metode Kalibrasi MK/KAL/F-04

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

MPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. Fax. : (021) 5701468, 5743280

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pelabat yang berwenang