

Laporan Kalibrasi Flowmeter

No. Label: 436577

A. Data Alat Pelanggan

Milik : RSUD Tamansari

Merek
Tipe
M Lotus
M Lotus

4. No. Seri :

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan : Bougenville
Tanggal : 28 Oktober 2022

C. Kondisi Ruang

Suhu : 25.1 °C
Kelembaban Relatif : 57 % RH

D. Alat Yang Digunakan

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

2. Flow Analyzer, Merk: Siargo, Model/Type: MF-5700, SN: MF-5706-N-25 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
Badan/Permukaan	Baik	Baik		
Tabung Ukur	Baik	Baik		
Regulator	Baik	Baik		
Humidifier	Baik	Baik		

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.	Flow (lpm)	1.0	1.08	-0.08	± 0.035
2.		3.0	3.16	-0.16	± 0.033
3.		5.0	5.12	-0.12	± 0.032
4.		8.0	8.15	-0.15	± 0.032
5.		10.0	10.13	-0.13	± 0.038

G. Keterangan

- Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-03

H. Keterangan

 Berdasarkan MK/KAL/F-03 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan dilandatangani oleh pejabat yang berwenang

YPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280