

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 402581

A. Data Pelanggan

1. Milik **RSUD Soreang**

2. Merek Philips

Intellivue 3. Tipe

4. No.Seri DE671W5130

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan IGD

29 Juni 2022 2. Tanggal

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu 23.8 °С

2. Kelembaban 55.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	~
Kabel ECG	Baik	Baik	
SPO2 Sensor	Baik	Baik	æ
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	(5)
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	223.6	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.162	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.2	≤ 100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.3	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.4	≤ 10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.3	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.2	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.4	≤ 10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.2	≤ 10 µA

Halaman 2 dari 3

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

∠ Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. Fax. : (021) 5701468, 5743280