

### Laporan Kalibrasi Bedside Monitor

No Label : 394136

A. Data Pelanggan

1. Milik **RSU Negara** 

2. Merek GE

3. Tipe

: B105

No.Seri

: SQE2021604WA

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

Isolasi Anggrek

Tanggal

09 April 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

2. Kelembaban

28.4

55.0

°C % RH

#### D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke , Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

## E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	(40)
Badan / Permukaan	Baik	Baik	-
Kabel ECG	Baik	Baik	3 Lead
SPO2 Sensor	Baik	Baik	-
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	*
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	

#### F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	222.1	220 ± 10 %	V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.168	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	МΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.4	≤ 100	μA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.2	≤ 500	μA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.4	≤ 10	μА
Patient Leakage Current RL - Earth	0.4	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LL - Earth		≤ 10	μΑ
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	-	≤ 10	μА

Halaman 2 dari 3

# **APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp.

Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa sejiin PT.GPS