

Laporan Kalibrasi Electrostimulator

No. Label : 402573

A. Data Data Alat Pelanggan

1. Milik : RSUD Soreang
2. Merk : Intelect Mobile Stim
3. Tipe : Ref 2777
4. No.Seri : -

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Ruangan : Fisioterapi
2. Tanggal Kalibrasi : 29 Juni 2022

C. Peralatan Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: ESA612, S/N 1852062 (Tertelusur Ke Standar Internasional)
2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH 303 A S/N - (Tertelusur Ke LK-053-IDN)
3. Scope meter/Oscilloscope, Merk: Atten, Model/Type: ADS 1022 CL+, S/N: ADS0000411112608 (Tertelusur Ke LK-032-IDN)
4. R Standar, Merk: Lutron, Model/Type: Rbox-408, S/N: I.257092 (Tertelusur Ke LK-032-IDN)
5. Stopwatch, Merk: Alba, Model/Type: Sport Timer, S/N: - (Tertelusur Ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruang

1. Suhu : ± 22.2 °C
2. Kelembaban Relatif : ± 47.3 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Badan dan Permukaan Alat	Baik	Baik	-
2.	Dudukan/Pengikat	Baik	Baik	-
3.	Kastor/Rem	Baik	Baik	-
4.	AC Plug	Baik	Baik	-
5.	Line Cord	Baik	Baik	-
6.	Strain Reliefs	Baik	Baik	-
7.	Kabel	Baik	Baik	-
8.	Fittings/Konektor	Baik	Baik	-
9.	Transduser/Elektroda	Baik	Baik	-
10.	Kontrol/Switch	Baik	Baik	-
11.	Indikator/Tampilan	Baik	Baik	-
12.	Kalibrasi Pengguna	Baik	Baik	-
13.	Audible Signal	Baik	Baik	-
14.	Pelabelan	Baik	Baik	-
15.	Aksesoris	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur pada Safety Analyzer	Toleransi
1.	Tegangan Jala - Jala : L1 - L2	225.40	$220 \pm 10\%$ V
	: L1 - PE	223.41	$220 \pm 10\%$ V
	: L2 - PE	2.60	≤ 5 V
2.	Resistansi Pembumian Protektif	0.15	≤ 0.2 Ω
3.	Arus Bocor Peralatan	1.03	≤ 500 μ A
4.	Arus Bocor Peralatan Yang Diaplikasikan	23.89	≤ 5000 μ A
5.	Resistansi Isolasi	OL	≥ 2 M Ω

Halaman 2 dari 3