

Laporan Kalibrasi Bed Side Monitor

No Label : 392224

A. Data Pelanggan

1. Milik

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek

Drager

3. Tipe

Infinity Gamma XL

4. No.Seri

5517200279

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

Griya Puspa Lt 4

2. Tanggal

17 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

24.7

2. Kelembaban

55.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

°С

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke , Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	-
SPO2 Sensor	Baik	Baik	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	-
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	223.4	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.144	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	4.2	≤ 100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	12.3	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.3	≤ 10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.3	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.3	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.3	≤10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.3	≤10 µA

Halaman 2 dari 3

MPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210 : (021) 5701468, 5743280

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464