

## Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 402447

A. Data Pelanggan

1. Milik : RSUD Soreang

2. Merek : Philips

3. Tipe : Intellivue MX 400 4. No.Seri : DE 671W5129

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : IGD

2. Tanggal : 25 Juni 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu : 25.6 °C
Kelembaban : 52.0 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke , Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	•
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	Ę.
SPO2 Sensor	Baik	Baik	(#
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	-
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	*

## F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi 220 ± 10 % V	
Tegangan Jala-jala Terukur	224.8		
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.193	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	МΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.2	≤ 100	μΑ
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.2	≤ 500	μΑ
Patient Leakage Current RA - Earth	0.3	≤ 10	μΑ
Patient Leakage Current RL - Earth	0.5	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LA - Earth	0.2	≤ 10	μА
Patient Leakage Current LL - Earth	1.2	≤ 10	μА
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	1.2	≤ 10	μА

Halaman 2 dari 3

## PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

A Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280