

## Laporan Kalibrasi Cold Chain

No. Label : 408685

### A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Abiansemai I
2. Merek : Haier
3. Tipe : HBC-200
4. No. Seri : -

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : Poli Umum
2. Tanggal : 22 Juli 2022

### C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.7 °C
2. Kelembaban Relatif : 58.5 % RH

### D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Luxtron, Model/Type: HT-3006, S/N Q 266936 (Tertelusur ke LK-053-IDN)
2. Digital Thermometer, Merk: Fluke, Model/Type: Fluke, S/N 505 (Tertelusur ke LK-008-IDN)

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	-
Tombol On/Off	Baik	Baik	-
Badan/Permukaan	Baik	Baik	-
Setting Temperatur	Baik	Baik	-
Temperature Display	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pengukuran

### G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Suhu ( °C)	2.6	3.2	-0.60	± 1.07

### H. Keterangan

1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2.
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/T-07

### I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala