

## **Laporan Kalibrasi Patient Monitor**

No Label : 402381

A. Data Pelanggan

1. Milik : RSUD Soreang

2. Merek : GE 3. Tipe : B40

No.Seri : SJP 16271800 WA

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan : Bougenvile
Tanggal : 23 Juni 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu : 25.4 °C
Kelembaban : 38.3 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan / Permukaan	Baik	Baik	-
Kabel ECG	Baik	Baik	
SPO2 Sensor	Baik	Baik	*
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	•
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	

## F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	224.6	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.176	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	15.3	≤100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	45.8	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	1.7	≤10 µA
Patient Leakage Current RL - Earth	1.5	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LA - Earth	1.6	≤ 10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	1.6	≤ 10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	1.5	≤ 10 µA

Halaman 2 dari 3

## PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

∠ Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280