

## Laporan Kalibrasi Baby Incubator

No. Label: 407719

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana

Merk
Elitech
Tipe
BB-200
No. Seri
BB01227A0008

5. Resolusi : 0.1 °C

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : NICU

2. Tanggal : 01 September 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 23.3 ± 0.0 °C 2. Kelembaban Relatif : 60.6 ± 0.1 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: ESA 612, S/N: 1852062 (tertelusur ke Standard International)

Thermohygrometer, Merk: Lutron, Model/Type: HT-3006, S/N: Q 266936 (Tertelusur ke LK-053-IDN)

3. Incubator Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: Incu II, S/N: 38610030 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan & Permukaan	Baik	Baik	
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	
Kabel Catu Daya Utama	Baik	Baik	
Sekering	Baik	Baik	
Tombol, Saklar dan Kontrol	Baik	Baik	
Sensor / Gawai	Baik	Baik	
Saringan Udara	Baik	Baik	
Tampilan & Indikator	Baik	Baik	
Batas Cairan	Baik	Baik	: <b>₹</b> !
Kasur / Matras	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter		Terukur	Toleransi
	L1-N	222.6	220 ± 10 % V
Tegangan Jala-jala Terukur	L1-PE	222.3	
	N-PE	1.4	≤ 5 V
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis		OL	≥ 2 MΩ
Tahanan Hubungan Pentanahan		0.1	≤ 0.3 Ω
Arus bocor pada peralatan metode langsung kelas 1 type BF		35.5	≤ 500 μA

## G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Pengujian Overshoot

Set Poin °C	Temperatur terukur °C	Toleransi	Keterangan
36	0	≤2°C	Tidak terjadi overshoot

Halaman 2 dari 3

## <sup>™</sup>PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280