

Laboratorium Kalibrasi LK - 143 - IDN

No.Label: 367446

Laporan Kalibrasi Tensimeter

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: BLUD RS. Konawe

2. Merk

: Riester

3. Tipe

i e

4. No.Seri

. .

Range
Resolusi

: 0 - 300 mmHg : 2.0

mmHa

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan

: Ruang Isolasi

Tanggal

: 30 September 2021

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Parameter Tester, Merk: Fluke, Model/Type: DPM 4, S/N 1895040 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

1. Suhu

23.6

± 0.5 °

Kelembaban

59.2

2.7 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
1.	Manset/Cuff	Baik	Baik		
2.	Selang	Baik	Baik		
3.	Tabung Ukur	Tidak Baik	Tidak Baik	Tabung Ukur Sudah Buram/Kusam	
4.	Hand Pump	Tidak Baik	Tidak Baik	Sudah Mulai Bocor	

F. Pengukuran Kinerja

1. Kebocoran Tekanan

Setting (mmHg)	Kebocoran	Toleransi		
200	18.4	< 15 mmHg / 60 detik		

2. Akurasi Tekanan

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar		Koreksi		Ketidakpastian	
1		Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun
1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	± 1.0	± 1.0
100	40	34.7	34.8	-5.3	-5.2	± 1.0	± 1.0
Tabanan	80	72.8	73.0	-7.3	-7.0	± 1.0	± 1.0
Tekanan (mmHg)	120	122.9	112.8	2.9	-7.2	± 33.1	± 18.3
(minus)	160	152.9	152.7	-7.1	-7.3	± 1.0	± 1.0
	200	192.1	192.8	-7.9	-7.2	± 2.2	± 1.5
	240	232.6	232.6	-7.4	-7.4	± 1.0	± 1.0

G. Keterangan

- Data hasil kalibrasi yang disajikan tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui LK-053-IDN dan LK-032-IDN
- Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
- Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi PT Global Promedika Service (MK/KAL /P-01), dengan Metode Acuan kalibrasi dari ECRI 424-20081015-01, SNI 16-4415-1997 dan Euromat 2011.

H. Kesimpulan

 Berdasarkan MK/KAL/P-01 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT TIDAK BAIK DAN TIDAK LAIK UNTUK DIGUNAKAN

I. Saran

1. Segera lakukan service/adjusment pada parameter tekanan mmHg agar alat dapat bekerja secara baik dan normal

2. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Hulaman 2 dari 2

Dilarang kerasi mengulip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertilikat ini tanpa seljin PT GPS Sertilikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS. dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PT. GLOBAL PROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280