



Laporan Kalibrasi EKG

No. Label: 407414

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana

Merk
FUKUDA
Tipe
No. Seri
Resolusi
FUKUDA
CARDIMAX
25069456
0.1

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat / Ruangan
Tanggal Kalibrasi
Tanggal Penerimaan Alat
VIP Kartika
18 Agustus 2022
Tanggal Penerimaan Alat
18 Agustus 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 23.9 ± 0.2 °C 2. Kelembaban Relatif : 50.4 ± 2.4 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: ESA 612, S/N: 3975444 (Tertelusur ke LK - 110-IDN)

2. Thermohygrometer, Merk:Sanfix , Model/Type : TH-308A S/N : - (Tertelusur ke LK-053-IDN)

3. Mistar Baja, Merk: Krisbow, Model/Type: KW01-051, S/N: - (Tertelusur ke LK-032-IDN)

4. ECG Simulator, Merk: Contec Medical, Model/Type: MS400 S/N: 19120600010 (Tertelusur ke LK-110-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan dan Permukaan	Baik	Baik	-
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	
Kabel Catu Daya (Line Cord)	Baik	Baik	The same of the sa
Kabel Elektroda dan Elektroda	Baik	Baik	
Tombol, Saklar atau Kontrol	Baik	Baik	
Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	
Baterai	Baik	Baik	*
Printer	Baik	Baik	*

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter		Terukur	Toleransi
	L1-N	222.3	220 ± 10 % V	
1	1 Tegangan Jala-jala Terukur	L1-PE	221.9	220 ± 10% V
		N-PE	0.1	≤ 5 V
2	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis		OL	> 2 MΩ
3	Tahanan Hubungan Pentanahan		0.176	≤ 0.2 Ω
4	Arus bocor pada peralatan		13.5	≤ 100 mA
5	Arus bocor pada bagian di aplikasikan 12 Lead		13.5	≤ 50 mA

Halaman 2 dari 3

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280