

Laporan Kalibrasi Manometer

No. Label: 392154

A. Data Alat Pelanggan

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Milik

2. Merek

SME-BA13-BB11 Tipe

41960 4. No. Seri

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan Griya Puspa Lt 5 15 Maret 2022 2. Tanggal

C. Kondisi Ruang

οС 24.5 1. Suhu Kelembaban Relatif 54.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

2. Flow Analyzer, Merk: Siargo, Model/Type: MF-5700, SN: MF-5706-N-25 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan/Permukaan	Baik	Baik	12
Tabung Ukur	Baik	Baik	
Regulator	Baik	Baik	1.5
Humidifier	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.		1.0	1.04	0.04	± 0.03
2.		3.0	2.94	-0.06	± 0.03
3.	Flow (lpm)	5.0	4.92	-0.08	± 0.03
4.		8.0	7.44	-0.56	± 0.03
5.		10.0	9.16	-0.84	± 0.03

G. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-03

H. Keterangan

 Berdasarkan MK/KAL/F-03 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN maka peralatan ini dinyatakan :

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

MPT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax.

: (021) 5701468, 5743280