



# Laporan Kalibrasi Suction Pump

No.Label: 392260

A. Data Alat Pelanggan

Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

Merk : MGE
 Tipe : SAM14
 No.Seri : 0515-0778

5. Rentang Ukur : 0 - 600 mmHg 6. Resolusi : 20 mmHg

B. Pelaksanaan Kalibrasi

 1. Tempat / Ruangan
 : IGD Lt 1

 2. Tanggal
 : 24 Maret 2022

C. Peralatan Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Parameter Tester, Merk: Fluke, Model/Type: DPM 4, S/N 1895040 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 23.4 °C 2. Kelembaban : 55.5 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
1.	Power Cord	Baik	Baik	- 111	
2.	Switch On Off	Baik	Baik		
3.	Selang	Baik	Baik		
4.	Botol	Baik	Baik	-	
5.	Foot Switch	Baik	Baik		
6.	Regulator	Baik	Baik	-	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No.	Parameter	Terukur pada Safety Analyzer	Toleransi	
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	222.2	220 ± 10 %	V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	ΜΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.152	≤0,2	Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.2	≤ 100	μA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.3	≤ 500	μA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0.6	≤ 100	μA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	0.5	≤ 500	μΑ

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar		Koreksi		Ketidakpastian Pengukuran	
		Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun
	-100	-114.7	-122.9	-14.7	-22.9	± 10.5	± 10.5
	-200	-211.7	-207.8	-11.7	-7.8	± 9.1	± 8.8
Tekanan (mmHg)	-300	-304.6	-312.2	-4.6	-12.2	± 10.2	± 10.2
	-400	-404.4	-404.4	-4.4	-4.4	± 8.2	± 8.2
	-500	-498.7	-498.9	1.3	1.1	± 8.2	± 8.2
	-600	-592.9	-592.8	7.1	7.2	± 8.2	± 8.2

## H. Keterangan

- Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
- Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi PT Global Promedika Service (MK/KAL/P-06), dengan Metode Acuan kalibrasi dari Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 54 Tahun 2015, ECRI Procedure No. 459-20110914-01

### I. Kesimpulan

 Berdasarkan MK/KAL/P-06 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

## J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

# **4 PT. GLOBAL PROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280