


N° OT	INT/00004	Date	28/01/2026
-------	-----------	------	------------

Vin	MA3RFL61S00442134	Immatriculation	SUZUKI
Client	TEST	Marque	SUZUKI
Contact		Type	S-PRESSO
Téléphone		Kilométrage	0 km

LOCALISATION DÉGÂTS




DÉTAILS DES POINTS

✓ Aucun dégât constaté

ÉQUIPEMENTS

Désignation	Oui	Non	État
Alarme		✓	
Auto-radio		✓	
Roue de secours		✓	
Cric		✓	
Triangle		✓	
Extincteur		✓	
Trousse de secours		✓	
Allume-cigare		✓	
Tapis de sol		✓	
Boîte à outils		✓	

NIVEAU CARBURANT



DESCRIPTION INCIDENT**REMARQUES ÉVENTUELLES****LE RÉCEPTIONNISTE**

Date, prénom et signature

LE CLIENT

Date, prénom et signature