

Mayo de 2025

ANEXO 4

LÁMINAS PLANTA Y ELEVACIONES RASGOS ARQUITECTÓNICOS

PROYECTO "RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO"


Arqueólogo responsable: José Rojas Henríquez

Cliente:




CLIENTE


Basílica del Salvador




Vista Planta




Vista Norte



Vista Este



Corte A - A




Corte B - B

[illegible]


CLIENTE

**RESCATE ARQUEOLOGICO
BASILICA DEL SALVADOR**


Basílica del Salvador




Vista Planta




Vista Norte



Vista Este



Corte A - A'



Corte B - B'

RESCATE ARQUEOLOGICO BASILICA DEL SALVADOR

[illegible]

CLIENTE

Basílica del Salvador