ANHANG A

Heigerleinstraße 20
1160 Wien

Hauptteil Bauwerksbuch
Anhang A zum Bauwerksbuch "HEIGE20"
Heigerleinstrasse 20, 1160 Wien

Erstellungsdatum: 12.09.2022

B A U T E I L E

Fassade		Untersuchung 1	einfache Untersuchung			Untersuchung 2	vertiefte Untersuchung			Erstmalige Überprüfung
		Häufigkeit/Jahr	Wie	Wer	Umfang	Häufigkeit in Jahren	Wie	Wer	Mindestumfang	Prüfergebnis
Fassadenelemente Risse, Hohlstellen, lose Teile Wassereintritt, Hinternässung Korrosionsspuren, Abplatzungen	Auskragende Fassadenteile Verputz Verblechungen Befestigungen, Abdeckungen	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Fenster Verformungen, Sprünge, Korrosionsspuren, Abplatzungen, Schließfunktion	Rahmen Dichtungen / Beschläge Verblechung Verglasung	2	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Türen Verformungen, Sprünge, Korrosionsspuren, Abplatzungen, Schließfunktion	Rahmen Dichtungen / Beschläge Verblechung Verglasung	2	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"		Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Blitzschutz Überprüfung / Wartung		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022

ANHANG A

Heigerleinstraße 20
1160 Wien

Hauptteil Bauwerksbuch
Anhang A zum Bauwerksbuch "HEIGE20"
Heigerleinstrasse 20, 1160 Wien

Erstellungsdatum: 12.09.2022

B A U T E I L E

Dach		Untersuchung 1	einfache Untersuchung			Untersuchung 2	vertiefte Untersuchung			Erstmalige Überprüfung
		Häufigkeit/Jahr	Wie	Wer	Umfang	Häufigkeit in Jahren	Wie	Wer	Umfang	Prüfergebnis
Sargdeckel lose Teile, Fehlstellen, Standsicherheit, Risse, Allgemeiner Zustand	Dachstuhlkonstruktion Stahlbetonkonstruktion Lüftungen Gaupenkonstruktion	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA TGA
Flachdach (teilw. begrünt) lose Teile, Fehlstellen, Standsicherheit, Risse, Allgemeiner Zustand	Stahlbetonkonstruktion Lüftungen Gaupenkonstruktion Attika Anschlag- und Sicherheitspuntke f. Wartungszw.	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA TGA
Offene Rinnen, Regenabfallrohre, Regensinkkästen Lose Teile, Fehlstellen		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Blitzschutz Befestigung und Dachdurchführung		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Dachflächenfenste, Gaupenfenster und Lichtkuppel Verformungen, Sprünge, Korrosionsspuren, Abplatzungen	Rahmen Dichtungen / Beschläge Verblechung	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Dachhaut Lose Teile, Fehlstellen Befestigungen, Zustand	Eindeckung Schneefangeinrichtungen Anschlag- und Sicherheitspuntke f. Wartungszw.	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Lüftungköpfe Befestigung und Dachdurchführung		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Druckbelüftungsklappe Verformungen, Funktionskontrolle	Rahmen Dichtungen / Beschläge Verblechung	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Saum- und Ortgangverblechung Lose Teile, Fehlstellen		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Anschlag- und Sicherheitspuntke f. Wartungszw. Zustand, Befestigung, Vollständigkeit	Seilsicherung Hängepunkte für Anleiterung	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Terrasse Risse, Schäden, Zustand, Rutschfestigkeit Unebenheiten, Oberfläche Befestigung	Beläge Absturzsicherung	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Sonderbauteil Befestigung, Wartung- und Funktionsprüfung	Klimageräte Photovoltaik	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	1	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022

ANHANG A

Heigerleinstraße 20
1160 Wien

Hauptteil Bauwerksbuch
Anhang A zum Bauwerksbuch "HEIGE20"
Heigerleinstrasse 20, 1160 Wien

Erstellungsdatum: 12.09.2022

B A U T E I L E

Decken und Treppen		Untersuchung 1	einfache Untersuchung			Untersuchung 2	vertiefte Untersuchung			Erstmalige Überprüfung
		Häufigkeit/Jahr	Wie	Wer	Umfang	Häufigkeit in Jahren	Wie	Wer	Umfang	Prüfergebnis
Konstruktion allgemeiner Zustand, Risse, Abplatzungen, lose Teile, Fehlstellen, Standsicherheit		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Balkonplatten Zustand, Risse, Abplatzungen, Schäden Unebenheiten, Oberfläche, Rutschfestigkeit	Beläge Konstruktion Absturzsicherung	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Treppen Zustand, Risse, Schäden an Stufen		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Geländer, Absturzsicherungen, Handläufe Zustand, Schäden, Verformungen, Abplatzungen	Befestigungen Handlauf Steher und Füllung	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Fußboden und Beläge Risse, Schäden, Zustand, Rutschfestigkeit Unebenheiten, Oberfläche		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Deckenverkleidungen und Beläge Risse, Abplatzungen, Befestigung		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Terrassen Risse, Schäden, Zustand, Rutschfestigkeit Unebenheiten, Oberfläche	Beläge Absturzsicherung	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Rampe allgemeiner Zustand, Risse, Abplatzungen, lose Teile, Fehlstellen, Standsicherheit		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022

ANHANG A

Heigerleinstraße 20
1160 Wien

Hauptteil Bauwerksbuch
Anhang A zum Bauwerksbuch "HEIGE20"
Heigerleinstrasse 20, 1160 Wien

Erstellungsdatum: 12.09.2022

B A U T E I L E

Wände		Untersuchung 1	einfache Untersuchung			Untersuchung 2	vertiefte Untersuchung			Erstmalige Überprüfung
		Häufigkeit/Jahr	Wie	Wer	Umfang	Häufigkeit in Jahren	Wie	Wer	Umfang	Prüfergebnis
Konstruktion Zustand, Risse, Abplatzungen Funktion, Fehlstellen		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Bohrpfähle und Betonrost Zustand, Risse, Abplatzungen Funktion, Fehlstellen		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Brandabschnittsbildende Wände und Durchführungen Zustand, Funktion	Leichtbauwand Rohrdurchführungen Brandabschottungen	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Türen und sonst. Öffnungen Brandabschnitte Funktionskontrolle *3)		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	1	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Versorgungsschächte und Leitungen Zustand, Funktionskontrolle *3)	inkl. Trockensteigleitung	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Wandverkleidungen und Beläge Risse, Abplatzungen, Befestigung		1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Sonderbauteil Befestigung, Wartung- und Funktionsprüfung	Klimageräte	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	1	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022

Außenanlagen		Untersuchung 1	einfache Untersuchung			Untersuchung 2	vertiefte Untersuchung			Erstmalige Überprüfung
		Häufigkeit/Jahr	Wie	Wer	Umfang	Häufigkeit in Jahren	Wie	Wer	Umfang	Prüfergebnis
Allgemeiner Zustand Sicherheitsaspekte, Risse, etc. Unebenheiten, Setzungen, Frostschäden, Verformungen Funktion der Oberflächenentwässerung Rutschfestigkeit Funktionskontrolle *3)	Einfriedungen (Tore, Türen, Zäune usw.) Stützmauer Weg Oberflächen und Beläge Garagensektionaltore Rigole und Drainagen Hauptabsperreinrichtungen Beleuchtung Parkplätze Spielbereich inkl. Geräte	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022

ANHANG A

Heigerleinstraße 20
1160 Wien

Hauptteil Bauwerksbuch
Anhang A zum Bauwerksbuch "HEIGE20"
Heigerleinstrasse 20, 1160 Wien

Erstellungsdatum: 12.09.2022

B A U T E I L E

Brandschutzeinrichtungen		Untersuchung 1	einfache Untersuchung			Untersuchung 2	vertiefte Untersuchung			Erstmalige Überprüfung
		Häufigkeit/Jahr	Wie	Wer	Umfang	Häufigkeit in Jahren	Wie	Wer	Umfang	Prüfergebnis
Funktionskontrolle, Selbstschließungen, Beschläge, Feststellanlagen, Handauslösung	Brandsabschottung Druckbelüftungsanlage Feuerlöscher Baulicher Brandschutz Löschanlagen Brandschutztüren und sonstige Öffnungen Rauchwarnmelder Brrandmeldeanlage	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	1		"Fachmann" 5*)		Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
Sicherheitsbeleuchtung Befestigung und Funktion	Beschilderung Orientierungsbeleuchtung Notbeleuchtung Blitzleuchte	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles					Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022

Technische Einrichtungen mit regelmäßiger Wartung		Untersuchung 1	einfache Untersuchung			Untersuchung 2	vertiefte Untersuchung			Erstmalige Überprüfung
	Sicherheitsbeleuchtung	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Druckbelüftungsanlage	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Sanitär- und Heizungsanlagen	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Brandschutztüren	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Rauchwarnmelder	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	DBA-Öffnung/Wartungsausstieg	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Klimageräte	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Photovoltaikanlage	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Aufzug	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Antriebe	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Sektionaltor	Wartungsvertrag vom								Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Erdung und Blitzschutz	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"		5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann" 5*)		Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022
	Signalanlage	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"		5	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann" 5*)		Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022

ANHANG A

Heigerleinstraße 20
1160 Wien

Hauptteil Bauwerksbuch
Anhang A zum Bauwerksbuch "HEIGE20"
Heigerleinstrasse 20, 1160 Wien

Erstellungsdatum: 12.09.2022

BAUTEILE

Weitere Bauteile		Untersuchung 1	einfache Untersuchung			Untersuchung 2	vertiefte Untersuchung			Erstmalige Überprüfung
Kanal Wasserentsorgung		Häufigkeit/Jahr	Wie	Wer	Umfang	Häufigkeit in Jahren	Wie	Wer	Umfang	Prüfergebnis
Zustand Aufstandsbogen bis Straßenanschluss, allgemeiner Zustand, Kanalspiegelung	Kanalanschlüsse Straßenanschluss Pumpensumpf Verdunstungsrinnen Rückstauklappen	1	Augenschein 1*)	"Kontrolleur"	Alles	10	Hilfsmittel 2*)	"Fachmann"	Stichprobe	Übernahme / Übergabe ÖBA am 2022

1*) Soweit augenscheinlich ohne besondere Hilfsmittel feststellbar (einfache Hilfsmittel: Fernglas,..)
2*) Einfache Hilfsmittel (Hammer, Risslupe,..) und besondere Behelfe und Hilfsmittel (Steiger, Endoskop..)
3*) Soweit nicht durch andere Prüfvorschriften abgedeckt
4*) Kontrolleur: Technisch versierter Mitarbeiter z.B. Werkmeister, HTL-Ingenieur, etc.
5*) Fachmann: Zivilingenieur, gerichtl. beeideter Gutachter (für das Fachgebiet), Prüfanstalt, autorisierte Stellen, etc.
6*) Kontrolljahr soll bei der jährlichen Aktualisierung des Anhangs A - des Bauwerksbuches angepasst werden. Es können auch A4 Checkblätter erstellt werden.