JUNGHEINRICH

FORM-PST-003
**Postventa Equipos Vendidos**

**Orden de Trabajo**
**Mant. Preventivo**
OTMP-TEC124-0000163

| DATOS GENERALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORMACION COMPAÑÍA** | | | | **DATOS DEL MONTACARGAS** | | | |
| **Cliente:** LOGIRAN S.A - RANSA CD1 | | **Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE | | Marca: | JUNGHEINRICH | | |
| | | | | Modelo: | MC042 ERE 120-98020703 | | |
| | | | | Serie: | 98020703 | | |
| **Responsable:** David Carrasco | | **Cargo:** RESPONSABLE ASIGNADO | | Horómetro: | 14270,00 | | |
| | | | | Año de Fabricación: | 2011 | | |
| | | | | **Datos** | **BATERIA** | | **CARGADOR** |
| **Ciudad:** Guayaquil | **Fecha:** 24/06/2022 | **Actividad:** Mantenimiento Preventivo 500 horas | | Marca: | na | | na |
| | | | | Modelo: | na | | na |
| | | | | Serie: | 1 | | 1 |
| **Estado Inicial del Equipo:** | | **¿Lo ejecuta?** | | Voltaje: | 1,00 | Densidad: | - |
| OPERATIVO | | ¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST) | Siempre X | Amperaje: | 1,00 | 1,00 | 1 |
| **Fuente de Energía:** | | | Rara Vez | Dimensiones: | 1,00 / 1,00 / 1,00 | | - |
| ELECTRICO | | | Nunca | Tiempo Duracion Bateria: | 2 | | - |

| CHEQUEO DE CONTROL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA HIDRAULICO** | | **CARGADOR** | | **FRENOS** | | **MÀSTIL** | | **MARCHA** | |
| Estado/Nivel de Aceite | Rv | Carcasa | NA | Eficiencia / Mecanismo | NA | Interruptor Límite | NA | Revisión / Cambio Bujías | NA |
| Fugas | Rv | Cables | NA | Estado Zapatas | NA | Lubricado de Cadenas | NA | Aceite Motor | NA |
| Mangueras/Conexiones | Rv | Conectores | NA | Líquido de Frenos | NA | Topes superiores / Topes inferiores | NA | Bandas | NA |
| Filtros | Rv | Limpieza | NA | Switch de Seguridad | NA | Empaques | NA | Refrigerante | NA |
| Func. Válvulas / Controles | Rv | Ajuste de Terminales | NA | Pedal Freno | NA | Cables de Control | NA | Motor Arranque / Alternador | NA |
| Motor / Escobillas | Rv | **CHASIS** | | Pedal Freno | NA | Engrasar | NA | Filtro de Aire | NA |
| Cilindros / Vástagos | Rv | Soporte / Techo | Rv | **TRACCIÓN** | | Tensión de Cadena | NA | Sistema de Combustible | NA |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | Uniones Atornilladas | Rv | Nivel / Cambio de Aceite | NA | Chequeos Rodillos | NA | **EQUIPOS ADICIONALES** | |
| Fusibles | L | Ajustes de Conjunto | Rv | Filtro / Cambio | NA | **UNIDAD DE CONTROL** | | Horquillas | NA |
| Cables / Terminales | L | Asiento Conductor | Rv | Fugas | NA | Lisa / Tarjetas | L | Carro porta horquilla | NA |
| Sistema de Seguridad | L | Letreros Indicadores | Rv | Motor / Escobillas | NA | **DIRECCIÓN** | | **MATERIAL MTO.** | |
| Conectores/Controladores | L | Enganche de Remolque | Rv | **REVISIÓN DE OPERACIÓN** | | Generador de Torque | NA | Agua para batería | Rv |
| Tornillería Eléctrica | L | **RUEDAS** | | Medidor Horas | Rv | Motor / Escobillas | NA | Desengrasante | Rv |
| Escobillas de Motores | L | Estado de Soportes | Lu | Indicador de Descarga | Rv | Cadena de Dirección | NA | Grasa | Rv |
| **BATERÍA** | | Estado de Ruedas | Lu | Bocina | Rv | Niveles de Aceite y Grasa | NA | Aceite hidráulico | Rv |
| Estado de Baterías | L | Retirar Hilos | Lu | Luces Indicadores / Faros | Rv | Tensión de la Cadena | NA | Aceite transmisión | Rv |
| Nivel de Electrolito | L | Engrasar | Lu | Switch de Emergencia | Rv | Columna de Dirección | NA | Limpiador de motores | Rv |
| Conectores/pernos/tapon. | L | Desgaste de bandaje | Lu | Operacón de Controles | Rv | Rodamientos | NA | Lubricante de cadena | Rv |
| Estado de Cables | L | Presión Inflado | Lu | Limpieza de Equipo | Rv | Cilindro / Vástagos | NA | Otros: | Rv |
| Densidad Promedio | L | Rodamientos | Lu | Limpieza Área de Trabajo | Rv | | | | |
| Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA) | | | | | | | | | |

| INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Cantidad** | **Descripción** | **Cantidad** |

| OBSERVACIONES |
|---|
| mantenimiento preventivo de 500hrs se realiza limpieza lubricación de equipo lubricación de partes móviles y revisión de componente eléctricos. |

| INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Cantidad** | **Descripción** | **Cantidad** |
| Bolted Take Off Lead 35mm - Length 1000mm Bolted Take Off Lead 35mm - Length 1000mm | 2,00 | Ravioli DIN 80 amp Socket (Female) Ravioli DIN 80 amp Socket (Female) | 1,00 |
| Ravioli DIN 80 amp Plug (Male) with 25mm contacts and Reducers to 16mm Ravioli DIN 80 amp Plug (Male) with 25mm contacts and Reducers to 16mm | 1,00 | ELEMENTO DE AMORTIGUACIÓN ELEMENTO DE AMORTIGUACIÓN | 1,00 |
| pieza lateral izquierda | 1,00 | pieza lateral derecha | 1,00 |
| DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN | 1,00 | PLATAFORMA PLATAFORMA | 1,00 |
| BULÓN BULÓN | 1,00 | BULÓN BULÓN | 1,00 |
| BULÓN BULÓN | 1,00 | TORNILLO TORNILLO | 5,00 |
| CHAPA CHAPA | 1,00 | ANILLO DE RETENCIÓN, EMBALAJE ANILLO DE RETENCIÓN, EMBALAJE | 1,00 |
| CHAPA CHAPA | 5,00 | PALANCA DE CAMBIO PALANCA DE CAMBIO | 1,00 |
| PALANCA DE CAMBIO PALANCA DE CAMBIO | 1,00 | | |

| **Firma Recibido a Satisfacción Cliente:** | **Calificación del Servicio:** | **Firma Técnico:** |
|---|---|---|
| David Carrasco | 5 | JAIRO CEDEÑO |

**Cronograma de Tiempos**

| Técnico | Arribo a Cliente | Inicio de Mantenimiento | Fin de Mantenimiento | Firma de OT por el Cliente |
|---|---|---|---|---|
| JAIRO CEDEÑO | 16:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |

**ANEXOS**

| ANEXOS |
| --- |
| |

**ANEXOS**

**ANEXOS**