JUNGHEINRICH

FORM-PST-003
Postventa Equipos Rentados

Orden de Trabajo
Mant. Correctivo
OTMC-TEC84-0000147

DATOS GENERALES

INFORMACION COMPAÑÍA			DATOS DEL MONTACARGAS		
Cliente: LOGIRAN S.A - RANSA CD1		**Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE	Marca:	JUNGHEINRICH null	
			Modelo:	MC133 ERE 120 -98072587 null	
			Serie:	98072587	
Responsable: DOUGLAS BORBOR		**Cargo:** ASISTENTE DE OPERACIONES	Horómetro:	20003,00	
			Año de Fabricación:	2016	
			Datos	**BATERIA**	**CARGADOR**
Ciudad: Guayaquil	**Fecha:** 10/05/2021	**Actividad:** Mantenimiento Correctivo de Montacargas	Marca:	Jungheinrich	JUNGHEINRICH
			Modelo:	3pzs375	slt100
			Serie:	Ba132	CA295
Estado Inicial del Equipo: INOPERATIVO		**Fuente de Energía:** ELECTRICO	Voltaje:	24,00 / Densidad:	-
			Amperaje:	375,00 / 1,00	70
			Dimensiones:	62,00 / 63,00 / 28,00	-
			Tiempo Duración Bateria:	6	-

CHEQUEO DE CONTROL

SISTEMA HIDRAULICO		CARGADOR		FRENOS		MÀSTIL		MARCHA	
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	Rv	Eficiencia / Mecanismo	Rv	Interruptor Límite	NA	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	Rv	Cables	Rv	Estado Zapatas	Rv	Lubricado de Cadenas	NA	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	X	Líquido de Frenos	Rv	Topes superiores / Topes inferiores	NA	Bandas	NA
Filtros	Rv	Limpieza	Rv	Switch de Seguridad	Rv	Empaques	NA	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	Rv	Pedal Freno	Rv	Cables de Control	NA	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	Rv	**CHASIS**		Pedal Freno	Rv	Engrasar	NA	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	Rv	**TRACCIÓN**		Tensión de Cadena	NA	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		Uniones Atornilladas	Rv	Nivel / Cambio de Aceite	Rv	Chequeos Rodillos	NA	**EQUIPOS ADICIONALES**	
Fusibles	Rv	Ajustes de Conjunto	X	Filtro / Cambio	Rv	**UNIDAD DE CONTROL**		Horquillas	NA
Cables / Terminales	Rv	Asiento Conductor	Rv	Fugas	Rv	Lisa / Tarjetas	Rv	Carro porta horquilla	NA
Sistema de Seguridad	Rv	Letreros Indicadores	Rv	Motor / Escobillas	Rv	**DIRECCIÓN**		**MATERIAL MTO.**	
Conectores/Controladores	Rv	Enganche de Remolque	Rv	**REVISIÓN DE OPERACIÓN**		Generador de Torque	Rv	Agua para batería	NA
Tornillería Eléctrica	Rv	**RUEDAS**		Medidor Horas	Rv	Motor / Escobillas	Rv	Desengrasante	NA
Escobillas de Motores	Rv	Estado de Soportes	X	Indicador de Descarga	Rv	Cadena de Dirección	Rv	Grasa	NA
BATERÍA		Estado de Ruedas	Rv	Bocina	Rv	Niveles de Aceite y Grasa	Rv	Aceite hidráulico	NA
Estado de Baterías	Rv	Retirar Hilos	Rv	Luces Indicadores / Faros	Rv	Tensión de la Cadena	Rv	Aceite transmisión	NA
Nivel de Electrolito	Rv	Engrasar	Rv	Switch de Emergencia	Rv	Columna de Dirección	Rv	Limpiador de motores	NA
Conectores/pernos/tapon.	Rv	Desgaste de bandaje	Rv	Operacón de Controles	Rv	Rodamientos	Rv	Lubricante de cadena	NA
Estado de Cables	Rv	Presión Inflado	Rv	Limpieza de Equipo	Rv	Cilindro / Vástagos	Rv	Otros:	NA
Densidad Promedio	Rv	Rodamientos	Rv	Limpieza Área de Trabajo	Rv				

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

equipo inoperativo por bloqueo

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO

se realiza la revision de equipo . isntalcion electrica.cables. amortiguador de plataforma dañado y roto por golpe en estructura, no se encuentra en el equipo. ademas de pernos de cubierta superior no se hallan . estructura golpeada. se coloca un amortiguador de plataforma nuevo y se calibran sensores de brazos y plataforma. equipo necesita cambio de andamio eleveador. palancas izq y derecha . pines bocines y vinchas soprte de rueda de apoyo golpeada con cobro al cliente.

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
amortiguador de plataforma	1,00		

OBSERVACIONES

equipo operativo se le notifica al ckiente sobre este asunto repuestos con prio1 se necesita cambio de socket de cargador macho 80A

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Firma Técnico:
Douglas Borbor	GOMEZ RAUL

Cronograma de Tiempos

Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
GOMEZ RAUL	10:45:00	11:00:00	13:00:00	13:00:00

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

JUNGHEINRIC
Servicio de Alquile
04 6005072/3/4
EXT. 120-121
MCTJ

ANEXOS

ANEXOS