JUNGHEINRICH

FORM-PST-003
Postventa Equipos Rentados

Orden de Trabajo
Mant. Correctivo
OTMC-TEC92-0000113

DATOS GENERALES

INFORMACION COMPAÑÍA			DATOS DEL MONTACARGAS		
Cliente: LOGIRAN S.A - RANSA CD1		**Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE	Marca:	JUNGHEINRICH	
			Modelo:	MC142 ETV 320-91085232	
			Serie:	91085232	
Responsable: DOUGLAS BORBOR		**Cargo:** ASISTENTE DE OPERACIONES	Horómetro:	15897,00	
			Año de Fabricación:	2016	
			Datos	**BATERIA**	**CARGADOR**
Ciudad: Guayaquil	**Fecha:** 05/05/2021	**Actividad:** Mantenimiento Correctivo de Montacargas	Marca:	JUNGHENRICH	na
			Modelo:	JUNGHENRICH	na
			Serie:	mc142	na
Estado Inicial del Equipo: INOPERATIVO		**Fuente de Energía:** ELECTRICO	Voltaje:	48,00 / Densidad:	-
			Amperaje:	775,00 / 0,00	na
			Dimensiones:	0,00 / 0,00 / 0,00	-
			Tiempo Duración Bateria:	7	-

CHEQUEO DE CONTROL

SISTEMA HIDRAULICO		CARGADOR		FRENOS		MÀSTIL		MARCHA	
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	NA	Eficiencia / Mecanismo	Rv	Interruptor Límite	NA	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	Rv	Cables	NA	Estado Zapatas	Rv	Lubricado de Cadenas	NA	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	NA	Líquido de Frenos	Rv	Topes superiores / Topes inferiores	NA	Bandas	NA
Filtros	Rv	Limpieza	NA	Switch de Seguridad	Rv	Empaques	NA	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	NA	Pedal Freno	Rv	Cables de Control	NA	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	Rv	**CHASIS**		Pedal Freno	Rv	Engrasar	NA	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	Rv	**TRACCIÓN**		Tensión de Cadena	NA	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		Uniones Atornilladas	Rv	Nivel / Cambio de Aceite	NA	Chequeos Rodillos	NA	**EQUIPOS ADICIONALES**	
Fusibles	Rv	Ajustes de Conjunto	Rv	Filtro / Cambio	NA	**UNIDAD DE CONTROL**		Horquillas	NA
Cables / Terminales	Rv	Asiento Conductor	Rv	Fugas	NA	Lisa / Tarjetas	NA	Carro porta horquilla	NA
Sistema de Seguridad	Rv	Letreros Indicadores	Rv	Motor / Escobillas	NA	**DIRECCIÓN**		**MATERIAL MTO.**	
Conectores/Controladores	Rv	Enganche de Remolque	Rv	**REVISIÓN DE OPERACIÓN**		Generador de Torque	NA	Agua para batería	NA
Tornillería Eléctrica	Rv	**RUEDAS**		Medidor Horas	NA	Motor / Escobillas	NA	Desengrasante	NA
Escobillas de Motores	Rv	Estado de Soportes	C	Indicador de Descarga	NA	Cadena de Dirección	NA	Grasa	NA
BATERÍA		Estado de Ruedas	C	Bocina	NA	Niveles de Aceite y Grasa	NA	Aceite hidráulico	NA
Estado de Baterías	Rv	Retirar Hilos	C	Luces Indicadores / Faros	NA	Tensión de la Cadena	NA	Aceite transmisión	NA
Nivel de Electrolito	Rv	Engrasar	C	Switch de Emergencia	NA	Columna de Dirección	NA	Limpiador de motores	NA
Conectores/pernos/tapon.	Rv	Desgaste de bandaje	C	Operacón de Controles	NA	Rodamientos	NA	Lubricante de cadena	NA
Estado de Cables	Rv	Presión Inflado	C	Limpieza de Equipo	NA	Cilindro / Vástagos	NA	Otros:	NA
Densidad Promedio	Rv	Rodamientos	C	Limpieza Área de Trabajo	NA				

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

TRABAJO INCONCLUSO POR MOTIVO DE PIN DEL JE DE RUEDA IZQUIERDA NO SALIA PARA EL CAMBIO DE RUEDA DE CARGA SE GOLPEA CON FUERZA PARA QUE SALGA PIN DE EJE DE RUEDA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO

LIMPIEZA DONDE VA LA RUEDS MONTAJE DE L RUEDA CON EL FRENO CABLE DE FRENO REPARADO

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
RUEDA DE CARGA	1,00		

OBSERVACIONES

SE COMPLETA TRABAJO INCONCLUSO POR CUESTION DE PIN QUE NO QUERIA SALIR DE LA RUEDA DE CARGA EQUIPO OPERANDO CON RUEDA MOTRIZ ATRATADA SE REQUIERE RUEDA MOTRIZ NUMERO PARTE 51331328

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
RUEDA MOTRIZ (ETV) RUEDA MOTRIZ (ETV)	1,00		

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Firma Técnico:
DOUGLAS BORBOR	BRYAN VERA

Cronograma de Tiempos

Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
BRYAN VERA	17:00:00	17:00:00	18:30:00	18:30:00

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS