JUNGHEINRICH

FORM-PST-003
**Postventa Equipos Rentados**

**Orden de Trabajo**
**Mant. Correctivo**
OTMC-TEC124-0000203

## DATOS GENERALES

| INFORMACION COMPAÑÍA | | | DATOS DEL MONTACARGAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** LOGIRAN S.A - RANSA CD1 | | **Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE | Marca: | JUNGHEINRICH | |
| | | | Modelo: | MC142 ETV 320-91085232 | |
| | | | Serie: | 91085232 | |
| **Responsable:** David Carrasco | | **Cargo:** RESPONSABLE ASIGNADO | Horómetro: | 6930,00 | |
| | | | Año de Fabricación: | 2013 | |
| | | | **Datos** | **BATERIA** | **CARGADOR** |
| **Ciudad:** Guayaquil | **Fecha:** 28/09/2022 | **Actividad:** Mantenimiento Correctivo de Montacargas | Marca: | JUNGHEINRICH | JUNGHEINRICH |
| | | | Modelo: | 24v2pzs250 | slt100 |
| | | | Serie: | 1 | 1 |
| **Estado Inicial del Equipo:** | | **¿Lo ejecuta?** | Voltaje: | 24,00 / Densidad: | - |
| INOPERATIVO | | ¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST) — Siempre: X | Amperaje: | 250,00 / 1,00 | 70 |
| **Fuente de Energía:** | | Rara Vez: | Dimensiones: | 1,00 / 1,00 / 1,00 | - |
| ELECTRICO | | Nunca: | Tiempo Duracion Bateria: | 3 | - |

## CHEQUEO DE CONTROL

| SISTEMA HIDRAULICO | | CARGADOR | | FRENOS | | MÀSTIL | | MARCHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado/Nivel de Aceite | NA | Carcasa | NA | Eficiencia / Mecanismo | NA | Interruptor Límite | NA | Revisión / Cambio Bujías | NA |
| Fugas | NA | Cables | NA | Estado Zapatas | NA | Lubricado de Cadenas | NA | Aceite Motor | NA |
| Mangueras/Conexiones | NA | Conectores | NA | Líquido de Frenos | NA | Topes superiores / Topes inferiores | NA | Bandas | NA |
| Filtros | NA | Limpieza | NA | Switch de Seguridad | NA | Empaques | NA | Refrigerante | NA |
| Func. Válvulas / Controles | NA | Ajuste de Terminales | NA | Pedal Freno | NA | Cables de Control | NA | Motor Arranque / Alternador | NA |
| Motor / Escobillas | NA | **CHASIS** | | Pedal Freno | NA | Engrasar | NA | Filtro de Aire | NA |
| Cilindros / Vástagos | NA | Soporte / Techo | NA | **TRACCIÓN** | | Tensión de Cadena | NA | Sistema de Combustible | NA |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | Uniones Atornilladas | NA | Nivel / Cambio de Aceite | NA | Chequeos Rodillos | NA | **EQUIPOS ADICIONALES** | |
| Fusibles | NA | Ajustes de Conjunto | NA | Filtro / Cambio | NA | **UNIDAD DE CONTROL** | | Horquillas | NA |
| Cables / Terminales | NA | Asiento Conductor | NA | Fugas | NA | Lisa / Tarjetas | X | Carro porta horquilla | NA |
| Sistema de Seguridad | NA | Letreros Indicadores | NA | Motor / Escobillas | NA | **DIRECCIÓN** | | **MATERIAL MTO.** | |
| Conectores/Controladores | NA | Enganche de Remolque | NA | **REVISIÓN DE OPERACIÓN** | | Generador de Torque | NA | Agua para batería | NA |
| Tornillería Eléctrica | NA | **RUEDAS** | | Medidor Horas | NA | Motor / Escobillas | NA | Desengrasante | NA |
| Escobillas de Motores | NA | Estado de Soportes | NA | Indicador de Descarga | NA | Cadena de Dirección | NA | Grasa | NA |
| **BATERÍA** | | Estado de Ruedas | NA | Bocina | NA | Niveles de Aceite y Grasa | NA | Aceite hidráulico | NA |
| Estado de Baterías | NA | Retirar Hilos | NA | Luces Indicadores / Faros | NA | Tensión de la Cadena | NA | Aceite transmisión | NA |
| Nivel de Electrolito | NA | Engrasar | NA | Switch de Emergencia | NA | Columna de Dirección | NA | Limpiador de motores | NA |
| Conectores/pernos/tapon. | NA | Desgaste de bandaje | NA | Operacón de Controles | NA | Rodamientos | NA | Lubricante de cadena | NA |
| Estado de Cables | NA | Presión Inflado | NA | Limpieza de Equipo | NA | Cilindro / Vástagos | NA | Otros: | NA |
| Densidad Promedio | NA | Rodamientos | NA | Limpieza Área de Trabajo | NA | | | | |

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)

## DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

equipo bloqueado sistema hidraulico con error 110 lift controler. dañada mc hidraulica.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO

se realiza retiro de pernos del cilindro del retra. para poder sacar el mastil y retirar la mfc hidraulica y verificar daño en tarjeta.

## INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS

| Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

mcf hidraulico dañado... se realiza retiro de pernos del cilindro del retra. para poder sacar el mastil y retirar la mfc hidraulica y verificar daño en tarjeta.se coloca mfc provisional hastavque llegue repuesto sugerido

## INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS

| Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| ELECTRONICA DE MANDO/ MFC HIDRAULIC - ETV ELECTRONICA DE MANDO/ MFC HIDRAULIC - ETV | 1,00 | | |

| Firma Recibido a Satisfacción Cliente: | Calificación del Servicio: | Firma Técnico: |
|---|---|---|
| David Carrasco | 5 | JAIRO CEDEÑO |

**Cronograma de Tiempos**

| Técnico | Arribo a Cliente | Inicio de Mantenimiento | Fin de Mantenimiento | Firma de OT por el Cliente |
|---|---|---|---|---|
| JAIRO CEDEÑO | 13:00:00 | 13:10:00 | 18:30:00 | 18:35:00 |

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**