JUNGHEINRICH

FORM-PST-003
Postventa Equipos Rentados

Orden de Trabajo
Mant. Preventivo
OTMP-TEC92-0000255

DATOS GENERALES						
INFORMACION COMPAÑÍA			**DATOS DEL MONTACARGAS**			
Cliente: LOGIRAN S.A - RANSA CD1		**Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE	Marca:	JUNGHEINRICH		
			Modelo:	MC218 ERE 120-98014458		
			Serie:	98014458		
Responsable: DOUGLAS BORBOR		**Cargo:** ASISTENTE DE OPERACIONES	Horómetro:	11675,00		
			Año de Fabricación:	2010		
			Datos	**BATERIA**		**CARGADOR**
Ciudad: Guayaquil	**Fecha:** 01/07/2021	**Actividad:** Mantenimiento Preventivo 500 horas	Marca:	JUNGHENRICH		na
			Modelo:	JUNGHENRICH		na
			Serie:	ba		na
Estado Inicial del Equipo: INOPERATIVO		**Fuente de Energía:** ELECTRICO	Voltaje:	24,00	Densidad:	-
			Amperaje:	365,00	0,00	0
			Dimensiones:	0,00 / 0,00 / 0,00		-
			Tiempo Duración Bateria:	7		-

CHEQUEO DE CONTROL									
SISTEMA HIDRAULICO		**CARGADOR**		**FRENOS**		**MÀSTIL**		**MARCHA**	
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	NA	Eficiencia / Mecanismo	NA	Interruptor Límite	NA	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	Rv	Cables	NA	Estado Zapatas	NA	Lubricado de Cadenas	NA	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	NA	Líquido de Frenos	NA	Topes superiores / Topes inferiores	NA	Bandas	NA
Filtros	Rv	Limpieza	NA	Switch de Seguridad	NA	Empaques	NA	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	NA	Pedal Freno	NA	Cables de Control	NA	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	Rv	**CHASIS**		Pedal Freno	NA	Engrasar	NA	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	Rv	**TRACCIÓN**		Tensión de Cadena	NA	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		Uniones Atornilladas	Rv	Nivel / Cambio de Aceite	NA	Chequeos Rodillos	NA	**EQUIPOS ADICIONALES**	
Fusibles	Rv	Ajustes de Conjunto	Rv	Filtro / Cambio	NA	**UNIDAD DE CONTROL**		Horquillas	NA
Cables / Terminales	Rv	Asiento Conductor	Rv	Fugas	NA	Lisa / Tarjetas	NA	Carro porta horquilla	NA
Sistema de Seguridad	Rv	Letreros Indicadores	Rv	Motor / Escobillas	NA	**DIRECCIÓN**		**MATERIAL MTO.**	
Conectores/Controladores	Rv	Enganche de Remolque	Rv	**REVISIÓN DE OPERACIÓN**		Generador de Torque	NA	Agua para batería	NA
Tornillería Eléctrica	Rv	**RUEDAS**		Medidor Horas	Rv	Motor / Escobillas	NA	Desengrasante	NA
Escobillas de Motores	Rv	Estado de Soportes	Rv	Indicador de Descarga	Rv	Cadena de Dirección	NA	Grasa	NA
BATERÍA		Estado de Ruedas	Rv	Bocina	Rv	Niveles de Aceite y Grasa	NA	Aceite hidráulico	NA
Estado de Baterías	Rv	Retirar Hilos	Rv	Luces Indicadores / Faros	Rv	Tensión de la Cadena	NA	Aceite transmisión	NA
Nivel de Electrolito	Rv	Engrasar	Rv	Switch de Emergencia	Rv	Columna de Dirección	NA	Limpiador de motores	NA
Conectores/pernos/tapon.	Rv	Desgaste de bandaje	Rv	Operacón de Controles	Rv	Rodamientos	NA	Lubricante de cadena	NA
Estado de Cables	Rv	Presión Inflado	Rv	Limpieza de Equipo	Rv	Cilindro / Vástagos	NA	Otros:	NA
Densidad Promedio	Rv	Rodamientos	Rv	Limpieza Área de Trabajo	Rv				
Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)									

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**

OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DESMONTAJE DE CUBIERTA LIMPIEZA DE BATERIA LIMPIEZA DE CABLEADO LIMPIEZA DE MOTORES LIMPIEZA DE BATERIA LIMPIEZA DE RUEDAS EQUIPO CON ERROR 2501

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	**Firma Técnico:**
DOUGLAS BORBOR	BRYAN VERA

Cronograma de Tiempos

Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
BRYAN VERA	08:00:00	08:20:00	11:00:00	11:00:00

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS


ANEXOS

ANEXOS