JUNGHEINRICH

FORM-PST-003
**Postventa Equipos Rentados**

**Orden de Trabajo**
**Mant. Preventivo**
OTMP-TEC87-0000631

## DATOS GENERALES

| INFORMACION COMPAÑÍA | | | DATOS DEL MONTACARGAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** LOGIRAN S.A - RANSA CD1 | | **Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE | Marca: | JUNGHEINRICH | |
| | | | Modelo: | MC223 ETV 320-91095997 | |
| | | | Serie: | 91095997 | |
| **Responsable:** David Carrasco | | **Cargo:** RESPONSABLE ASIGNADO | Horómetro: | 15728,00 | |
| | | | Año de Fabricación: | 2014 | |
| | | | **Datos** | **BATERIA** | **CARGADOR** |
| **Ciudad:** Guayaquil | **Fecha:** 01/12/2022 | **Actividad:** Mantenimiento Preventivo 500 horas | Marca: | jungheinrich (ba440) | jungheinrich (ca202) |
| | | | Modelo: | ns | slt100 |
| | | | Serie: | na | 93511025 |
| **Estado Inicial del Equipo:** | | **¿Lo ejecuta?** | Voltaje: | 48,00 / Densidad: | - |
| OPERATIVO | | ¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST) — Siempre / Rara Vez / Nunca | Amperaje: | 775,00 / 1,00 | 70 |
| **Fuente de Energía:** | | | Dimensiones: | 1,00 / 1,00 / 1,00 | - |
| ELECTRICO | | | Tiempo Duracion Bateria: | 81 | - |

## CHEQUEO DE CONTROL

| SISTEMA HIDRAULICO | | CARGADOR | | FRENOS | | MÀSTIL | | MARCHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado/Nivel de Aceite | Rv | Carcasa | Rv | Eficiencia / Mecanismo | Rv | Interruptor Límite | Rv | Revisión / Cambio Bujías | NA |
| Fugas | Rv | Cables | Rv | Estado Zapatas | NA | Lubricado de Cadenas | Rv | Aceite Motor | NA |
| Mangueras/Conexiones | Rv | Conectores | Rv | Líquido de Frenos | NA | Topes superiores / Topes inferiores | Rv | Bandas | NA |
| Filtros | Rv | Limpieza | Rv | Switch de Seguridad | Rv | Empaques | Rv | Refrigerante | NA |
| Func. Válvulas / Controles | Rv | Ajuste de Terminales | Rv | Pedal Freno | Rv | Cables de Control | Rv | Motor Arranque / Alternador | NA |
| Motor / Escobillas | Rv | **CHASIS** | | Pedal Freno | NA | Engrasar | Rv | Filtro de Aire | NA |
| Cilindros / Vástagos | Rv | Soporte / Techo | Rv | **TRACCIÓN** | | Tensión de Cadena | Rv | Sistema de Combustible | NA |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | Uniones Atornilladas | Rv | Nivel / Cambio de Aceite | Rv | Chequeos Rodillos | Rv | **EQUIPOS ADICIONALES** | |
| Fusibles | Rv | Ajustes de Conjunto | Rv | Filtro / Cambio | Rv | **UNIDAD DE CONTROL** | | Horquillas | Rv |
| Cables / Terminales | Rv | Asiento Conductor | Rv | Fugas | Rv | Lisa / Tarjetas | Rv | Carro porta horquilla | Rv |
| Sistema de Seguridad | Rv | Letreros Indicadores | Rv | Motor / Escobillas | Rv | **DIRECCIÓN** | | **MATERIAL MTO.** | |
| Conectores/Controladores | Rv | Enganche de Remolque | Rv | **REVISIÓN DE OPERACIÓN** | | Generador de Torque | Rv | Agua para batería | NA |
| Tornillería Eléctrica | Rv | **RUEDAS** | | Medidor Horas | Rv | Motor / Escobillas | NA | Desengrasante | Rv |
| Escobillas de Motores | Rv | Estado de Soportes | Rv | Indicador de Descarga | Rv | Cadena de Dirección | NA | Grasa | Rv |
| **BATERÍA** | | Estado de Ruedas | Rv | Bocina | Rv | Niveles de Aceite y Grasa | NA | Aceite hidráulico | NA |
| Estado de Baterías | Rv | Retirar Hilos | Rv | Luces Indicadores / Faros | Rv | Tensión de la Cadena | NA | Aceite transmisión | NA |
| Nivel de Electrolito | Rv | Engrasar | Rv | Switch de Emergencia | Rv | Columna de Dirección | Rv | Limpiador de motores | NA |
| Conectores/pernos/tapon. | Rv | Desgaste de bandaje | Rv | Operacón de Controles | Rv | Rodamientos | Rv | Lubricante de cadena | NA |
| Estado de Cables | Rv | Presión Inflado | Rv | Limpieza de Equipo | Rv | Cilindro / Vástagos | NA | Otros: | NA |
| Densidad Promedio | Rv | Rodamientos | Rv | Limpieza Área de Trabajo | Rv | | | | |

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)

## INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS

| Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

se realiza mtto preventivo de 500hrs, se limpia mastil se engrasa perfiles de mastil, se lubrica cadenas, se limpia componentes internos, se revisa fusibles y tornilleria eléctrica, se limpia batería y cargador. equipo operativo ▪existe existe trizadura de parte plastica de capot de instrumentos y carcaza de solopiloto( se adjuntan fotografías)

## INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS

| Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| TUBO FLEXIBLE TUBO FLEXIBLE(compra local) | 1,00 | | |

| Firma Recibido a Satisfacción Cliente: | Calificación del Servicio: | Firma Técnico: |
|---|---|---|
| David Carrasco | 5 | ANDRANGO ADAN |

**Cronograma de Tiempos**

| Técnico | Arribo a Cliente | Inicio de Mantenimiento | Fin de Mantenimiento | Firma de OT por el Cliente |
|---|---|---|---|---|
| ANDRANGO ADAN | 08:15:00 | 08:50:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |

| ANEXOS |
| --- |
| |

| ANEXOS |
| --- |
| |

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**

**ANEXOS**