JUNGHEINRICH

FORM-PST-003

**Postventa Equipos Rentados**

**Orden de Trabajo**

**Mant. Correctivo**

OTMC-TEC120-0000108

## DATOS GENERALES

| INFORMACION COMPAÑÍA | | | | DATOS DEL MONTACARGAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** LOGIRAN S.A - RANSA CD1 | | **Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE | | Marca: | JUNGHEINRICH | |
| | | | | Modelo: | MC285 ERE 120-98154319 | |
| | | | | Serie: | 98154319 | |
| **Responsable:** DOUGLAS BORBOR | | **Cargo:** ASISTENTE DE OPERACIONES | | Horómetro: | 11990,00 | |
| | | | | Año de Fabricación: | 2013 | |
| | | | | **Datos** | **BATERIA** | **CARGADOR** |
| **Ciudad:** Guayaquil | **Fecha:** 22/03/2022 | **Actividad:** Instalación de repuestos | | Marca: | N/A | N/A |
| | | | | Modelo: | N/A | N/A |
| | | | | Serie: | N/A | N/A |
| **Estado Inicial del Equipo:** | | **¿Lo ejecuta?** | | Voltaje: | 12,00 / Densidad: | - |
| INOPERATIVO | | ¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST) | Siempre: X | Amperaje: | 1,00 / 1,00 | N/A |
| **Fuente de Energía:** | | | Rara Vez: | Dimensiones: | 1,00 / 1,00 / 1,00 | - |
| ELECTRICO | | | Nunca: | Tiempo Duracion Bateria: | 8 | - |

## CHEQUEO DE CONTROL

| SISTEMA HIDRAULICO | | CARGADOR | | FRENOS | | MÀSTIL | | MARCHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado/Nivel de Aceite | NA | Carcasa | NA | Eficiencia / Mecanismo | NA | Interruptor Límite | NA | Revisión / Cambio Bujías | NA |
| Fugas | NA | Cables | NA | Estado Zapatas | NA | Lubricado de Cadenas | NA | Aceite Motor | NA |
| Mangueras/Conexiones | NA | Conectores | NA | Líquido de Frenos | NA | Topes superiores / Topes inferiores | NA | Bandas | NA |
| Filtros | NA | Limpieza | NA | Switch de Seguridad | NA | Empaques | NA | Refrigerante | NA |
| Func. Válvulas / Controles | NA | Ajuste de Terminales | NA | Pedal Freno | NA | Cables de Control | NA | Motor Arranque / Alternador | NA |
| Motor / Escobillas | NA | **CHASIS** | | Pedal Freno | NA | Engrasar | NA | Filtro de Aire | NA |
| Cilindros / Vástagos | NA | Soporte / Techo | NA | **TRACCIÓN** | | Tensión de Cadena | NA | Sistema de Combustible | NA |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | Uniones Atornilladas | NA | Nivel / Cambio de Aceite | A | Chequeos Rodillos | NA | **EQUIPOS ADICIONALES** | |
| Fusibles | NA | Ajustes de Conjunto | NA | Filtro / Cambio | A | **UNIDAD DE CONTROL** | | Horquillas | NA |
| Cables / Terminales | NA | Asiento Conductor | NA | Fugas | A | Lisa / Tarjetas | NA | Carro porta horquilla | NA |
| Sistema de Seguridad | NA | Letreros Indicadores | NA | Motor / Escobillas | A | **DIRECCIÓN** | | **MATERIAL MTO.** | |
| Conectores/Controladores | NA | Enganche de Remolque | NA | **REVISIÓN DE OPERACIÓN** | | Generador de Torque | NA | Agua para batería | NA |
| Tornillería Eléctrica | NA | **RUEDAS** | | Medidor Horas | NA | Motor / Escobillas | NA | Desengrasante | NA |
| Escobillas de Motores | NA | Estado de Soportes | NA | Indicador de Descarga | NA | Cadena de Dirección | NA | Grasa | NA |
| **BATERÍA** | | Estado de Ruedas | NA | Bocina | NA | Niveles de Aceite y Grasa | NA | Aceite hidráulico | NA |
| Estado de Baterías | NA | Retirar Hilos | NA | Luces Indicadores / Faros | NA | Tensión de la Cadena | NA | Aceite transmisión | NA |
| Nivel de Electrolito | NA | Engrasar | NA | Switch de Emergencia | NA | Columna de Dirección | NA | Limpiador de motores | NA |
| Conectores/pernos/tapon. | NA | Desgaste de bandaje | NA | Operacón de Controles | NA | Rodamientos | NA | Lubricante de cadena | NA |
| Estado de Cables | NA | Presión Inflado | NA | Limpieza de Equipo | NA | Cilindro / Vástagos | NA | Otros: | NA |
| Densidad Promedio | NA | Rodamientos | NA | Limpieza Área de Trabajo | NA | | | | |

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)

## DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

daño de retenedor que acopla el motor con la caja

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO

se demonto motor de la transmision se llevo a un taller para sacar el acople, luego se compro los sello para su respectivo cambio

## INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS

| Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

equipo queda inoperativo por falta de bobina de freno

## INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS

| Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|

| Firma Recibido a Satisfacción Cliente: | Calificación del Servicio: | Firma Técnico: |
|---|---|---|
| [redacted] Carlos Sanchez | 5 | ALEXIS VERA |

**Cronograma de Tiempos**

| Técnico | Arribo a Cliente | Inicio de Mantenimiento | Fin de Mantenimiento | Firma de OT por el Cliente |
|---|---|---|---|---|
| ALEXIS VERA | 08:30:00 | 08:30:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |

| ANEXOS |
| --- |
| |

| ANEXOS |
| --- |
| |

| ANEXOS |
| --- |
| |

| ANEXOS |
| --- |
| |