JUNGHEINRICH

FORM-PST-003
Renta

Orden de Trabajo
Mant. Preventivo
OTMP-TEC87-0000166

DATOS GENERALES						
INFORMACION COMPAÑÍA			**DATOS DEL MONTACARGAS**			
Cliente: LOGIRAN S.A - RANSA CD1		**Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE	Marca:	JUNGHEINRICH null		
			Modelo:	MC512 ETR 335D-82826404 null		
			Serie:	82826404		
Responsable: DOUGLAS BORBOR		**Cargo:** ASISTENTE DE OPERACIONES	Horómetro:	672,00		
			Año de Fabricación:	2020		
			Datos	**BATERIA**		**CARGADOR**
Ciudad: Guayaquil	**Fecha:** 14/04/2021	**Actividad:** Mantenimiento Preventivo 500 horas	Marca:	jungheinrich (ba610)		IEB (419)
			Modelo:	36v 6-930		D230G36160
			Serie:	053354932		TO220 1001030
Estado Inicial del Equipo: OPERATIVO		**Fuente de Energía:** ELECTRICO	Voltaje:	36,00	Densidad:	-
			Amperaje:	962,00	1,00	865
			Dimensiones:	1,00 / 1,00 / 1,00		-
			Tiempo Duración Bateria:	N/A		-

CHEQUEO DE CONTROL									
SISTEMA HIDRAULICO		**CARGADOR**		**FRENOS**		**MÀSTIL**		**MARCHA**	
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	Rv	Eficiencia / Mecanismo	Rv	Interruptor Límite	Rv	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	Rv	Cables	Rv	Estado Zapatas	NA	Lubricado de Cadenas	Lu	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	Rv	Líquido de Frenos	NA	Topes superiores / Topes inferiores	Rv	Bandas	NA
Filtros	Rv	Limpieza	Rv	Switch de Seguridad	Rv	Empaques	Rv	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	Rv	Pedal Freno	Rv	Cables de Control	Rv	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	Rv	**CHASIS**		Pedal Freno	Rv	Engrasar	Rv	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	Rv	**TRACCIÓN**		Tensión de Cadena	Rv	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		Uniones Atornilladas	Rv	Nivel / Cambio de Aceite	Rv	Chequeos Rodillos	Rv	**EQUIPOS ADICIONALES**	
Fusibles	Rv	Ajustes de Conjunto	Rv	Filtro / Cambio	Rv	**UNIDAD DE CONTROL**		Horquillas	Rv
Cables / Terminales	Rv	Asiento Conductor	Rv	Fugas	Rv	Lisa / Tarjetas	Rv	Carro porta horquilla	Rv
Sistema de Seguridad	Rv	Letreros Indicadores	Rv	Motor / Escobillas	Rv	**DIRECCIÓN**		**MATERIAL MTO.**	
Conectores/Controladores	Rv	Enganche de Remolque	Rv	**REVISIÓN DE OPERACIÓN**		Generador de Torque	Rv	Agua para batería	Rv
Tornillería Eléctrica	Rv	**RUEDAS**		Medidor Horas	Rv	Motor / Escobillas	Rv	Desengrasante	Rv
Escobillas de Motores	Rv	Estado de Soportes	X	Indicador de Descarga	Rv	Cadena de Dirección	NA	Grasa	Rv
BATERÍA		Estado de Ruedas	Rv	Bocina	Rv	Niveles de Aceite y Grasa	NA	Aceite hidráulico	NA
Estado de Baterías	Rv	Retirar Hilos	Rv	Luces Indicadores / Faros	Rv	Tensión de la Cadena	NA	Aceite transmisión	NA
Nivel de Electrolito	Rv	Engrasar	Rv	Switch de Emergencia	Rv	Columna de Dirección	NA	Limpiador de motores	NA
Conectores/pernos/tapon.	Rv	Desgaste de bandaje	Rv	Operacón de Controles	Rv	Rodamientos	NA	Lubricante de cadena	NA
Estado de Cables	Rv	Presión Inflado	Rv	Limpieza de Equipo	Rv	Cilindro / Vástagos	NA	Otros:	NA
Densidad Promedio	Rv	Rodamientos	Rv	Limpieza Área de Trabajo	Rv				
Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)									

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**

OBSERVACIONES

se realiza mtto preventivo de 500hrs, existe un golpe en la base de ruedas de carga lado LH producto de una mala operación en su conducción, se lubrica cadenas, se limpia batería, cargador, sistemas de seguridad ok, equipo queda inoperativo hasta que el golpe en la base se lo arregle (queda pendiente engrasar elementos móviles en pantografo) me movilizó a oficina jungheinrich de 15:45 a 17:00

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	**Firma Técnico:**
Douglas Borbor	ANDRANGO ADAN

Cronograma de Tiempos

Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
ANDRANGO ADAN	12:00:00	12:30:00	15:30:00	15:35:00

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS