

附表三之6

社團法人中華產業機械設備協會代行檢查組
代檢員使用定位資訊(GPS)暨穿戴式攝影機異常統計表(設備)

114 年 7 月至 115 年 6 月

月份	查核人數	查核件數	異常原因	
			設備非判定合格之 照片及影音檔	屬移動式設備之 進出廠照
114 年 7 月	10	24	0	0
114 年 8 月	14	29	0	0
114 年 9 月	9	24	0	0
114 年 10 月	10	21	0	0
114 年 11 月	14	32	0	0
114 年 12 月	7	17	0	0
115 年 1 月	11	27	0	0
115 年 2 月	12	34	0	0
115 年 3 月	12	23	0	0
115 年 4 月	9	21	0	0
115 年 5 月	12	20	0	0
115 年 6 月	7	24	0	1
小計	127	296	0	1

說明：

1. 設備非判定合格之照片及影音檔：

依據「代行檢查員使用定位資訊(GPS)照相暨穿戴式攝影機作業要點」第4條規定檢查不合格、未備妥、程序不符等情形，應使用穿戴式攝影機拍攝紀錄，114年7月至115年6月代檢員均有拍攝或拒絕拍攝之紀錄。

2. 屬設備車載型容器之進出廠照：

依據「代行檢查員使用定位資訊(GPS)照相暨穿戴式攝影機作業要點」第2條規定移動式高壓氣體容器應拍攝抵達及離開受檢地點之照片，114年7月至115年6月異常統計為1件，為進廠時未拍攝明確地標之照片。