

附表三之6

社團法人中華產業機械設備協會代行檢查組
代檢員使用定位資訊(GPS)暨穿戴式攝影機異常統計表(機械)

114 年 7 月至 115 年 6 月

月份 / 異常 原因	查核人數	查核件數	機械非判定合格之 照片及影音檔	屬移動式機械之進 出廠照	備註
114 年 7 月	12	40	0	0	
114 年 8 月	12	40	0	0	
114 年 9 月	13	37	0	0	
114 年 10 月	13	53	0	0	
114 年 11 月	11	42	0	0	
114 年 12 月	12	43	0	0	
115 年 1 月	13	47	0	0	
115 年 2 月	12	46	0	0	
115 年 3 月	12	60	0	0	
115 年 4 月	13	52	0	0	
115 年 5 月	12	38	0	0	
115 年 6 月	14	58	0	0	
合計	149	556	0	0	

說明：

1. 機械非判定合格之照片及影音檔：依據「代行檢查員使用定位資訊(GPS)照相暨穿戴式攝影機作業要點」第4條規定檢查不合格應使用穿戴式攝影機拍攝紀錄。
2. 屬移動式機械之進出廠照：依據「代行檢查員使用定位資訊(GPS)照相暨穿戴式攝影機作業要點」第2條及第6條規定移動式起重機應拍攝抵達及離開受檢地點之照片。
3. 113年7月~117年6月代檢員使用定位資訊(GPS)暨穿戴式攝影機辦理為資訊系統檢查時間與GPS進廠照片時間，皆符合規定。