

社團法人中華產業機械設備協會
矯正預防措施紀錄表

編號：115-0722-01

缺失類別	☒ 作業異常 ☐ 內部稽核 ☐ 外部稽核 ☐ 客戶抱怨/申訴	日期	115.07.21
異常現象說明：高阻計 (No: 60112-8) 於 115.07.06 校正，其器示值每標準值之誤差率高於本會規定之允收標準，判定該儀器為不合格，不得使用。			提出者 發現者
			代檢員洪政偉 115.07.21
異常原因分析：該儀器 78 年取得，至今已使用 37 年，屬於正常損耗，且該儀器為備品，經查校正前 3 個月均未攜出使用。			當事人
			代檢員洪政偉 115.07.21
影響評估： 該儀器為備品，擬將其汰除更新購置新品備用，對檢查品質未受影響。			單位主管
			代檢業務林文集 115.07.22
矯正措施：無 再發防止措施：無			當事人
			代檢員洪政偉 115.07.21
			單位主管
			代檢業務林文集 115.07.22
效果確認：未影響檢查品質及結果，同意相關處置措施。			單位主管
			代檢業務林文集 115.07.22
檢驗機構主管批示：代檢業務林明聰 115.07.22			

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告
Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Service No.: CLA1150703-BG3

Page : 1 of 2
Report No.: CLE2238-115申請單位 : 社團法人中華產業機械設備協會
Applicant廠商地址 : 台中市西區五權西路一段237號13樓之2
Address儀器名稱 : 高阻計
Equipment製造廠商 : sanwa
Manufacturer校正程序 : CL-SCP-E05,E13
Procedure used型號 / 規格 : DM-5017
Model/Specification校正日期 : 2026.07.06
Calibration Date報告日期 : 2026.07.08
Report Date儀器序號 : 3030737(60112-8)
Serial No.溫度 : (21 to 25) °C 相對濕度 : (40 to 65) %
Temperature Relative Humidity校正地點 : ☒ 送校 ☐ 遊校地點 :
Calibration Address send to calibration on-site calibration

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Insulation Standard Box	FM	ZX100GA/ 23GZ0308
追溯機構 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date Due Date
NML(TAF N0688)	E250316A	2025.05.23 / 2027.05.22
不 符 儀 校 人 員 允 收 標 準 洪 115. 7. 21		

昭俐有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025 : 2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025 : 2017.

本校正報告僅對上述受校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only for the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者 :
(Report Signatory)

連綿

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 2 of 2

Report No.: CLE2238-115

校正結果

1. OHM

檔位 (V)	標準值 (MΩ)	器示值 (MΩ)	誤差率 (%)	相對擴充不確定度 (Ω/Ω)	涵蓋因子 <i>k</i>
15	1.00	1.0	0	0.1	1.96
15	10.0	10	0	0.1	1.96
500	1.00	0.8	-20	0.1	1.96
500	10.0	9	-10	0.1	1.96
500	100.0	100	0	0.06	1.96

說明：

- 1.本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
- 2.Service No.英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。
- 3.校正方式：依本實驗室 CL-SCP-E05(14)、CL-SCP-E13(6)電阻、高電阻校正程序書
- 4.本報告書已依追溯件器差值採取修正。
- 5.校正結果欄位說明：
 - 5.1 標準值：標準件之標示值。
 - 5.2 器示值：待校件之器示值。
 - 5.3 誤差率% = (器示值 - 標準值) ÷ 標準值 × 100 %。
 - 5.4 待校件為量測電量功能時，取待校件器示值之三次平均值，當待校件為輸出電量功能時，取標準件量測待校件之標準值三次平均值。
6. 擴充不確定度：本系統係參考本中心之【電阻、高電阻校正系統評估報告 CL-MSVR-E05(18)、CL-MSVR-E13(7)】及國際標準組織 (ISO) 的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之相對擴充不確定度 (Relative Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, *k*) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。

以下空白



CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No. 55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page : 1 of 2

Report No.: CLV47102-115



Customer No. A0008319-DD

申請單位:

Applicant 社團法人中華產業機械設備協會

廠商地址:

Address 台中市西區五權西路一段237號13樓之2

儀器名稱:

Equipment 高阻計

製造廠商:

Manufacturer sanwa

校正程序:

Procedure used CL-SCP-E

型號 / 規格: DM-5017

Model/Specification

校正日期: 2026.07.06

Calibration Date

報告日期: 2026.07.07

Report Date

儀器序號: 3030737(60112-8)

Serial No.

溫度:

Temperature

(21 to 25)

°C 相對濕度:

Relative Humidity (40 to 65)

%

校正地點:

Calibration Address ☒ 送校 ☐ 遊校地點:

Send to calibration

on-site calibration

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Low Resistance	CROPICO	MTS1A/ 062314
追溯機構 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date Due Date
CLC(TAF 0458)	CLC0676-115	2026.06.23 / 2027.06.22



昭俐有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正, 而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準, 本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025 : 2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025 : 2017.

本校正報告僅對上述受校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者:
(Report Signatory)

連綿

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page : 2 of 2

Report No.: CLV47102-115

校正結果

1. OHM

檔位(V)	標準值(MΩ)	器示值(MΩ)	誤差率(%)
15	0.12	0.1	-16.667
500	0.30	0.1	-66.667

說明：

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
2. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。
3. 校正結果欄位說明：
標準值：標準件之顯示或標示值。
器示值：待校件之顯示或標示值。
誤差率% = (器示值 - 標準值) ÷ 標準值 × 100 %。
4. 擴充不確定度：本系統係參考國際標準組織 (ISO) 的【量測不確定度表示方式指引】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。
5. 本系統最小不確定度：(0.0022 ~ 5.9) %
，涵蓋因子 $k=2$ ，採信賴區間 95 %。

以下空白

